

临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目 (第一阶段) 土壤污染状况调查报告

委托单位：临泽县鸭暖镇屯泉小学

编制单位：甘肃中检微明环境科技有限公司

2025 年 7 月

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目 (第一阶段)土壤污染状况调查报告
调查阶段	第一阶段调查
建设单位信息	
委托单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
法定代表人	陈燕
联系人	陈燕
联系电话	15379282277
联系地址	临泽县鸭暖镇小屯街
编制单位信息	
编制单位	甘肃中检微明环境科技有限公司
法定代表人	高海梅
编制人员	顾晶玉
联系电话	15193592855
联系地址	甘肃省金昌市金川区新华东路 68 号 (科技孵化及检测中心东楼 6 层)
编制日期	2025 年 7 月



营业执照

(副本)



扫描二维码登
录“国家企业信用
信息公示系统”了
解更多登记、备
案、许可、监管信
息

统一社会信用代码

91620303MA749M950D

名称 甘肃中检微明环境科技有限公司

注册资本 捌佰万元整

类型 有限责任公司(国有控股)

成立日期 2017年05月24日

法定代表人 高海梅

经营范围 环境监测、公共卫生检测、矿石及矿产品检测、农产品检测、日化检测、消防检测、室内环境监测、节能减排检测以及接受委托对样品进行检验检测技术服务、安全技术服务、节能技术服务、职业卫生技术服务、环境风险应急预案、环境保护验收监测(调查)报告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所 甘肃省金昌市金川区新华东路68号(科技孵化及检测中心东楼6层)

登记机关



2022 年 04 月 08 日

土壤污染状况调查报告专家审查意见

报告名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目（第一阶段） 土壤污染状况调查报告
编制单位	甘肃中检微明环境科技有限公司

一、调查报告补充、修改意见

- 1. 社会环境简况应使用近五年的数据；
- 2. 补充完善项目地块敏感目标；补充地块区域环境功能区划；
- 3. 完善访谈调查，访谈对象应包括地块管理机构、地块过去和现在使用者等。

二、调查报告编制质量

由甘肃中检微明环境科技有限公司编制的《临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目（第一阶段）土壤污染状况调查报告》编制较规范，内容较全面，评价结论可信。

专家组： 徐、毅、王文浩 詹莉莉

2025 年 8 月 8 日



建设项目公示与信息公开 > 土壤与地下水调查公示 > 临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目（第一阶段）土壤污染状况调查报告

发帖

复制链接

返回

编辑

移动

删除

【甘肃】临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目（第一阶段）土壤污染状况调查报告

151****2855 发表于 2025-08-12 10:16

👁 1 💬 0 🍷 0 ☆ 0

本次调查地块临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块(以下简称“地块”)位于临泽县鸭暖镇小屯街,临泽县鸭暖镇屯泉小学规划用地面积982m²,原为草地。北侧为养老服务中心,地块南侧为屯泉小学校区,地块东侧为小镇门诊及村民自建房,地块西侧为农田。根据项目建设用地批复文件,该项目地块性质为教育用地。

项目地块历史沿革简单,2025年之前,该地块属于国有用地,土地类型为草地;为扎实推进2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施,切实改善临泽县义务教育学校办学条件,巩固薄弱学校改造成果,促进全县义务教育优质均衡发展,临泽县拟实施2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。该项目的实施将进一步消除城镇学校大班额,改善乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校生活条件,补齐农村学校的一些基础设施。对全面推进农村学校教育信息化建设,优化区域教育资源配置,提升农村学校教育信息化应用水平,提高农村学校教育质量,缩小城乡校际差距,实现教育优质均衡发展意义重大、影响深远。根据临泽县城市发展规划和现有中小学布局实际,合理配置城区教育资源,改善地区学校办学条件,因地制宜对学校进行布局调整和扩容提质。充分保障人民群众享受优质教育资源的权利,促进临泽县教育和谐发展。为适应临泽县经济社会发展的需求扩建现有规模,新建食堂势在必行。

2022年3月31日,临泽县发展和改革局对本项目出具了《关于临泽县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施方案的批复》临发改字[2022]72号。按照规划,改建新华农场小学、蓼泉镇中心小学运动场各5000平方米,新建临泽县鸭暖镇屯泉小学等16所学校食堂1025平方米,改建临泽三中、平川镇中心小学食堂2220平方米,并购置食堂设备。新建、改建临泽县西关小学、临泽二中、临泽三中厕所611平方米。

附件1: 临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目（第一阶段）土壤污染状况调查报告.pdf 20.8 MB, 下载次数 0

💬 回复

👍 点赞

☆ 收藏

评论 共0条评论



151****2855

R1 28/50

2
主题0
回复310
云贝

项目名称 临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目

项目位置 甘肃-张掖-临泽县

公示状态 公示中

公示有效期 2025.08.12 - 2025.08.19

周边公示 [70] 甘肃-张掖-临泽县 收起

- 🔍 [公示中] 临泽县实验幼儿园建设项目（第一阶段）土壤污染状况调查报告
- 🔍 [公示中] 临泽县职业技术教育中心新建宿舍楼建设项目（第一阶段）土壤污染状况调查报告
- 🔍 [公示结束] 临泽县实验小学建设项目（第一阶段）土壤污染状况调查报告
- 🔍 [公示结束] 临泽县第二幼儿园活动场地建设项目（第一阶段）土壤污染状况调查报告

目录

第一章 前言	1
第二章 概述	4
2.1 调查目的和原则	4
2.2 调查范围	4
2.3 调查依据	7
2.4 调查方法	8
第三章 地块概况	13
3.1 区域环境概况	13
3.2 社会环境简况	19
3.3 环境质量现状	24
3.4 敏感目标	26
3.6 地块的历史和使用现状	28
3.7 相邻地块的现状和历史	35
3.8 地块利用的规划	41
第四章 资料分析	43
4.1 资料收集	43
4.2 资料分析	45
第五章 现场踏勘与人员访谈	47
5.1 现场踏勘记录内容	47
5.2 人员访谈	49
5.3 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	56
5.4 各类槽罐内的物质和泄露评价	56
5.5 固体废物和危险废物的处理评价	56
5.6 管线、沟渠泄露评价	56
5.7 与污染物迁移相关的环境因素分析	56
5.8 相邻地块污染识别	56
5.9 地块污染物识别	56
第六章 结果和评价	58
6.1 第一阶段土壤污染状况调查结果	58
6.2 不进行第二阶段调查的合理性分析	58
6.3 不确定性分析	59
第七章 结论及建议	61
附件 1: 委托书	63
附件 2: 事业单位法人证书	64
附件 3: 临泽县发展和改革局对本项目出具了《关于临泽县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施方案的批复》临发改字【2022】72 号	65
附件 4: 临泽县人民政府对本项目出具了《关于划拨临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设用地的批复》临政土建字【2025】5 号	69
附件 5: 建设用地规划许可证	71
附件 6: 建设工程规划许可证	72
附件 7: 宗地图	73
附件 8: 土地勘测定界技术报告	74

附件 9： 人员访谈表	121
-------------------	-----

第一章 前言

近年来，我国土壤污染状况日益加剧，土壤环境总体状况堪忧，部分地区污染较为严重。为加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，根据《甘肃省生态环境厅甘肃省自然资源厅关于进一步做好重点建设用地土壤污染状况调查工作的通知》（甘环土壤发[2021]15）号文件精神，自 2019 年 1 月 1 日《土壤污染防治法》实施以来，已获得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，但未依法开展土壤污染状况调查的建设用地，必须开展土壤污染状况补充调查，编制调查报告，并将调查报告主要内容通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。

本次调查地块临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块(以下简称“地块”)位于临泽县鸭暖镇小屯街，临泽县鸭暖镇屯泉小学规划用地面积 982m²，原为草地。北侧为养老服务中心，地块南侧为屯泉小学校区，地块东侧为小镇门诊及村民自建房，地块西侧为农田。根据项目建设用地批复文件，该项目地块性质为教育用地。

项目地块历史沿革简单，2025 年之前，该地块属于国有用地，土地类型为草地；为扎实推进 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施，切实改善临泽县义务教育学校办学条件，巩固薄弱学校改造成果，促进全县义务教育优质均衡发展，临泽县拟实施 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。该项目的实施将进一步消除城镇学校大班额，改善乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校生活条件，补齐农村学校的一些基础设施。对全面推进农村学校教育信息化建设，优化区域教育资源配置，提升农村学校教育信息化应用水平，提高农村学校教育质量，缩小城乡校际差距，实现教育优质均衡发展意义重大、影响深远。根据临泽县城市发展规划和现有中小学布局实

际，合理配置城区教育资源，改善地区学校办学条件，因地制宜对学校进行布局调整和扩容提质。充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进临泽县教育和谐健康发展。为适应临泽县经济社会发展的需求扩建现有规模，新建食堂势在必行。

2022年3月31日，临泽县发展和改革局对本项目出具了《关于临泽县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施方案的批复》临发改字[2022]72号。按照规划，改建新华农场小学、蓼泉镇中心小学运动场各5000平方米，新建临泽县鸭暖镇屯泉小学等16所学校食堂1025平方米，改建临泽三中、平川镇中心小学食堂2220平方米，并购置食堂设备。新建、改建临泽县西关小学、临泽二中、临泽三中厕所611平方米。

按照《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日起施行)、国务院《土壤污染防治行动方案》(国发〔2016〕31号)、国土资源部《土地储备管理办法》(国土资规〔2017〕17号)规定，临泽县鸭暖镇屯泉小学委托甘肃中检微明环境科技有限公司对该地块进行土壤污染状况调查。

我单位接受委托后，于2025年7月开展了该地块的土壤污染状况初步调查，多次组织专业技术人员对本次调查地块进行现场走访，对地块及周围地块历史发展状况、各个历史时期等情况进行调查，识别、判断场地土壤和地下水污染的可能性，分析历史上可能存在的污染时段、污染因子、污染途径、污染范围及程度，确定污染物种类及污染程度等，并根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)及《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环境保护部公告2017年第72号)等有关文件指导，确定了调查方案。

根据现场踏勘结果及掌握的地块历史信息、水文地质信息等资料，按照相关技术规范、导则、标准等要求，编制了《临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块第一阶段土壤污染状况调查报告》。

调查结果显示，该地块 2024 年之前为国有用地草地，2025 年经批准拟建设临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂，根据现有资料收集和使用历史，确定地块无潜在污染源。同时调查地块周边 1km 范围存在的可能污染源，相邻地块北侧为养老服务中心，地块南侧为屯泉小学校区，地块东侧为小镇门诊及村民自建房，地块西侧为农田。地块周边 1km 范围内现状及历史均无重点行业企业和重点排污企业。结合本次调查的结果，该地块本次土壤污染状况调查的环境状况可以接受，该地块不属于污染地块，不需要进行第二阶段土壤污染状况调查，调查活动可以结束。

第二章 概述

2.1 调查目的和原则

2.1.1 调查目的

根据委托单位的要求，本次调查性质为第一阶段土壤污染状况调查，并根据第一阶段调查结果决定是否开展第二阶段调查，主要目的是通过调查地块内及周边区域当前和历史污染，确认该地块内土壤是否受到污染，环境状况是否可以接受。

2.1.2 工作原则

基于场地评价内容及主客观相结合的要求，土壤污染状况调查工作遵循以下原则：

（1）针对性原则：根据该场地的特征，开展有针对性的调查，为场地的再开发利用和环境管理提供依据。

（2）规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查的行为，保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使本次调查过程切实可行。

2.2 调查范围

本次调查范围主要为临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块，本次调查地块占地面积 982m²，中心坐标为：100.133361,39.222587。2025 年 7 月甘肃中检微明环境科技有限公司对项目场地进行了现场踏勘。

本次土壤污染状况调查场地拐点坐标见表 2-1-1，调查范围见图 2-1-1。

表 2-1-1 场地范围拐点坐标位置信息一览表

拐点	经纬度
----	-----

编号	经度	纬度
临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂		
J1	100.132889	39.222578
J2	100.133462	39.222644
J3	100.133829	39.222687
J4	100.133855	39.222548
J5	100.133477	39.222555
J6	100.133484	39.222516
J7	100.132905	39.222491




图 2-1-1 本地块土壤污染状况调查范围

2.3 调查依据

2.3.1 法律法规、规章

- (1) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 01 月 01 日实施）；
- (2) 《中华人民共和国土地管理法》（2020 年 01 月 01 日实施）；
- (3) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016 年 5 月 28 日实施）；
- (4) 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）；
- (5) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环发〔2017〕72 号）；
- (6) 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第 42 号）
- (7) 《甘肃省生态环境厅甘肃省自然资源厅关于进一步做好重点建设用地土壤污染状况调查工作的通知》（甘环土壤发【2021】15 号）；
- (8) 《甘肃省土壤污染防治条例》，甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议于 2021 年 3 月 31 日通过，自 2021 年 5 月 1 日起施行；

2.3.2 相关技术规范及标准

- (1) 《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；
- (2) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；
- (3) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；
- (4) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（公告 2017 第 72 号）；
- (5) 《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ 25.6-2019）；
- (6) 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660 0-2018）；
- (7) 《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ 25.5-2018）；

2.3.3 相关文件及技术资料

(1) 临泽县发展和改革局对本项目出具了《关于临泽县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施方案的批复》临发改字【2022】72 号；

(2) 临泽县人民政府出具《关于划拨临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设用地的批复》临政土建字[2025]5 号；

(3) 临泽县自然资源局出具地字第 620723202100014 号建设用地规划许可证，批准用地文号：临政土建字（2021）51 号；

(4) 临泽县自然资源局以《建设工程规划许可证》建字第 620723202100026 号，对临泽县鸭暖镇屯泉小学建设项目地块位置和规模进行了规划批准。

2.4 调查方法

2.4.1 地块环境调查程序

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)，建设用地土壤污染状况调查主要包括三个逐级深入的阶段，是否需要进入下一个阶段的工作，主要取决于地块的污染状况。地块环境调查的三个阶段依次为：

第一阶段:资料收集分析、人员访谈与现场踏勘。

该阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

第二阶段:地块环境污染状况确认、采样与分析。

(1) 该阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，如化工厂、农药厂、冶炼厂、加油站、化学品储罐、固体

废物处理等可能产生有毒有害物质的设施或活动；以及由于资料缺失等原因造成无法排除地块内外存在污染源时，进行第二阶段土壤污染状况调查，确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布。

（2）该阶段土壤污染状况调查通常可以分为初步采样分析和详细采样分析两步进行，每步均包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。初步采样分析和详细采样分析均可根据实际情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。

（3）根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）等国家和地方相关标准以及清洁对照点浓度（有土壤环境背景的无机物），并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束；否则认为可能存在环境风险，须进行详细调查。标准中没有涉及到的污染物，可根据专业知识和经验综合判断。详细采样分析是在初步采样分析的基础上，进一步采样和分析，确定土壤污染程度和范围。

第三阶段:地块特征参数调查与补充取样。

该阶段土壤污染状况调查以补充采样和测试为主，获得满足风险评估及土壤和地下水修复所需的参数。本阶段的调查工作可单独进行，也可在第二阶段调查过程中同时开展。

2.4.2 本次土壤污染状况调查程序

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。具体工作内容如下：

（1）资料收集主要包括地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息。

当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。

(2) 现场勘查主要是通过地块实地考察，获得第一手的现场信息。通过对异常气味的辨识、摄影和照相、现场笔记等方式初步判断地块的污染状况。现场踏勘的主要内容包括：地块的现状与历史情况，相邻地块的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。包括如下内容：

1) 安全防护准备：在现场踏勘前，根据场地的具体情况掌握相应的安全卫生防护知识，并装备必要的防护用品。

2) 现场踏勘的范围：以场地内为主，并应包括场地的周围区域，周围区域的范围应由现场调查人员根据污染物可能迁移的距离来判断。

3) 现场踏勘的主要内容：现场踏勘主要内容包括场地的现状与历史情况，相邻场地的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

(3) 人员访谈

1) 访谈内容：应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。

2) 访谈对象：受访者为场地现状或历史的知情人，包括地块管理机构和地方政府官员，环境保护行政主管部门的官员，场地过去和现在各阶段的使用者，以及场地所在地或熟悉场地的第三方，如相邻场地的工作人员和附近的居民。

3) 访谈方法：可采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。

4) 内容整理：应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充，作为调查报告的附件。

具体实施及工作量情况详见表 2-4-2，土壤污染状况调查的工作内容与程序见图 2-4-2。

表 2-4-2 具体实施及工作量情况

工作项目	工作内容	实施及工作量情况
第一阶段调查	现场踏勘	2025.07.17 对地块内及周边环境进行踏勘。 踏勘范围主要包括场地及围绕场地四周的环境。 踏勘的内容为记录地块内及周边区域的环境、敏感受体、构筑物及设施、现状及使用历史等，观察、记录污染痕迹。
	资料收集	2024.07.17 通过对临泽县鸭暖镇屯泉小学有关工作人员访问及网上查询相关企业信息，对地块内企业及周边企业的相关资料进行查阅，并拍照留存。
	现场人员访谈	2025.07.17 对地块内企业及周边企业的相关人员进行直接对话及电话访谈，并参考周边地块的访谈资料，获得了包括地块内及周边相关企业及人员的访谈资料。
	分析工作	2025.07.19 调查小组主要工作为数据汇总、对比分析及最终判定。
报告组织工作	报告编辑	2025.07.30 调查小组根据前期工作的开展及相关资料数据的分析对调查报告进行编辑及审核，主要包括项目基本概况、场地污染识别、数据调查分析的编辑及内部三级审核，最终形成报告初稿。
	报告修改	2025.08.11-12 调查小组根据专家意见对调查报告进行修改与补充。
	报告总结	/




图 2-4-2 土壤污染状况调查的工作内容与程序

第三章 地块概况

3.1 区域环境概况

3.1.1 地理位置

临泽县位于甘肃省河西走廊中部，是张掖盆地的重要组成部分，地处东经 $99^{\circ}51' \sim 100^{\circ}30'$ 、北纬 $38^{\circ}57' \sim 39^{\circ}42'$ 之间。东邻张掖市甘州区，西接高台县，南依祁连山与肃南裕固族自治县接壤，北毗内蒙古自治区阿拉善右旗。自县城至张掖城 40 km，至省会兰州 580 km，西至高台县城 53 km，南至肃南县城 86 km，东北至阿拉善右旗政府驻地 150 km。临泽县东西最大距离 50 km，南北最大距离 77 km，总面积 3148 km²。拟建的临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目位于临泽县鸭暖镇小屯街。

本次调查范围主要为临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块，本次调查地块占地面积 982m²，中心坐标为：100.133361,39.222587，具体地理位置见图 3-1。



图 3-1 项目地理位置图

3.1.2 地形、地貌

临泽县地形特征是“两山夹一川”。南屏祁连峻峰，北蔽合黎峰峦，中部是平坦的走廊平原。地势南北高、中间低，由东南向西北逐渐倾斜。分三个类型：南部祁连山区，中部是黑河水系冲积形成的走廊平原区，北部合黎山剥蚀残山区。海拔 1380~2278m，海拔最高为 2278m（新风阳山），最低 1380m（蓼泉）。县境内祁连山区为祁连山脉的浅山区，四周山峰环绕，中间为一小盆地，覆盖有厚层黄土，黑河最大支流梨园河从中流经，河南、北阶地为耕地，山坡为牧场。北部合黎山又名北大山，属天山余脉，山势不高，地势平缓，山峰海拔在 1500~2000m 之间，相对高差只有 200~300m，是干旱剥蚀的低山区，植被稀少，属荒漠草原。中部走廊平原地势呈东、南、北三面高，西北低，海拔在 1600~1380m 之间。

3.1.3 水文条件

临泽县地下水分布较广，走廊平原以潜水和承压水为主，南、北山区有少量的裂隙水和潜水。走廊平原地质构造属张掖断陷盆地的西部，盆地沉积了巨厚的第四系砂、砾石、粘土层，为地下水的贮存提供了良好的条件。南部梨园河河谷盆地周围分布着少量的裂隙水，沿裂缝流入最近的山谷，成为潜水。梨园河下切，河谷两岸阶地与河流无水力联系。阶地下的潜水主要靠两岸山坡地地表水和裂隙水补给，由于补给水源少，阶地潜水矿化度高，贮量也少。

临泽县地处内陆河流黑河水系，入境河流为黑河及其支流梨园河。黑河源于青海省内，流经肃南裕固族自治县、张掖市，自高崖子入临泽县境内。黑河水系地表径流主要来源于南部祁连山冰雪融水，属降水、地下水、冰川融水混合型补给。在山区除正常径流外，山区基岩裂隙水和山间盆地的孔隙水多在出山前以泉水的形式排入河道，汇入地表径流。出山口的地表径流，经水库调节或直接引入渠道、进

行农灌。随着河床、渠道流程，部分水量渗漏潜入地下转变为地下水，至下游河段又露出地表排泄于河流，形成地表水—地下水—地表水的重复利用循环转换形式。

黑河是甘肃省内陆河中最大的河流。黑河发源于河西走廊南部的祁连山和托赖山之间，分为东、西两汉，于黄藏寺汇合后向北流去。西汉发源讨赖雅腰掌，冰雪融水后自西向东流，河脑至黄藏寺长约 175 km；东汉发源于俄博东端的景阳岭，冰雪融水后流经八宝亦称八宝河，自东向西流，河脑至黄藏寺长约 100 km。在黑河东、西汉河脑及流程中分布着冰川 260 条，冰川面积为 80.84km²，冰川储量为 2.1034 km³。黑河干流自黄藏寺至莺落峡出口长约 95 km，河床比降为 9.1‰，平均流量为 50.2 m³/s，多年平均径流量为 15.8 亿 m³。两岸山高谷深，水流湍急，交通不便。黑河自莺落峡出山口后向北横贯河西走廊平原，流经张掖、临泽、高台三县（市），至正义峡进入酒泉地区的金塔县。张掖市境内黑河流域面积为 3663.8 km²，干流长 52 km。

根据黑河莺落峡水文站和高崖水文站多年水文资料统计，主要水文特征如下：

①径流年内分配

根据黑河高崖水文站 1995—2000 年连续 6 年的统计，黑河多年月平均流量为 30.4m³/s，多年平均年径流量为 9.6 亿 m³/a，多年最大年径流量为 12.97 亿 m³/a（1998 年），多年最小年径流量为 7.0 亿 m³/a（1997 年）。径流年内分配不均，汛期 7、8、9 月三个月流量最大，多年汛期月平均流量为 58.8 m³/s，月平均最大流量 121m³/s（1998、7）。枯水期 12、1、2、3 月流量较小，多年月平均流量为 23.03m³/s。多年月平均最小流量为 10.2 m³/s（1998.3）。

②泥沙

根据黑河莺落峡站多年资料，黑河多年平均输沙率为 69.6kg/s，多年平均含沙量为 1.42kg/m³，多年最大含沙量 105kg/m³，多年平均输沙量 220 万吨，年侵蚀模数 220t/km²，多集中在丰水期 6-9 月，约占全年总量的 94%，7-8 月最为集中，约占全年总量的 72%。

③水温

年平均水温约 6℃，年最高水温 18.6℃（1959 年 7 月 26 日），最低 0℃出现最早时间为 11 月 10 日（1973 年）。

④冰情

历年开始结冰日期最早为 10 月 11 日，最晚为 11 月 21 日。开始封冻日期最早为 12 月 28 日，最晚为 2 月 1 日；解冻日期最早为 2 月 22 日，最晚为 3 月 7 日。全融冰日期最早为 3 月 10 日，最晚为 4 月 5 日。封冻天数最长为 65 天，最短为 32 天。每年约从 11 月中旬开始流冰花，三月初有流冰块现象，冰流量约为 0.37~2.70m³/s。历年最大岸冰厚 1.1m，最小 0.52m。最大河心冰厚 0.78m，最小 0.45m。黑河多年水文特征详见表 3-1。

表 3-1 黑河多年各月平均流量、含沙量、水温统计表

月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	平均
流量 m ³ /s	23.6	25.2	21.8	13.4	10.4	23.5	62.5	60.9	52.9	18.4	22.3	29.5	30.4
含沙 kg/m ³	0.066	0.058	0.075	0.31	0.59	1.43	2.88	2.04	0.96	0.075	0.055	0.04	0.71
水温℃	-	-	0.7	5.1	9.3	12.2	13.9	14	10.9	5.8	0.8	-	6

3.1.4 气候与气象条件

临泽县位于北半球的寒温带地区，属典型的大陆性荒漠草原气候，夏季炎热，冬季寒冷，日照时间长；年降水量稀少，蒸发量大，气候干燥；春季空气活动频繁，常形成急骤降温和风沙天气。气象资料统计如下：

年平均气温：8.5℃

最高温度：35.2℃

年最高气温月份：7月

最低温度：-23.1℃

年最低气温月份：1月

年平均相对湿度：47%

年降水量：118.4mm

年蒸发量：1830.4mm

平均风速：1.9m/s

最高风速：20m/s

临泽县晴天数多，阴天数少，年平均晴天 93 天，占全年总天数的 25%；阴天 72 天，占全年总天数的 20%；多云天数 200 天，占全年总天数的 55%。阴天日数 11~12 月最少，月平均 2.2~2.3 天，4~7 月份日数最多，月平均 8.84~9.2 天，其中 4~5 月份是沙尘遮阴天，6~7 月是阴雨天。

3.1.5 土壤植被

在荒漠气候条件下，县境内土壤的形成既受生物气候条件的影响，又受地貌、水文条件的人为生产活动的影响，种类较多，分布复杂，除农耕连片分布的灌耕土、潮土、草甸土、风沙土沼泽土、盐土外，还分布着大片地带性土壤：灰棕漠土和灰钙土，共 8 个土壤类型，21 个亚类，21 个土属，48 个土种及 3 个变种。项目建设区域土壤主要是发育于大陆性干旱气候条件下的灰棕荒漠土和经人工长期耕种形成的灌耕土，成土母质为洪积、冲积型亚粘土、亚砂土。

全县农作物栽培区、园地、林地、草地的总面积达 391.6km²，占全县总面积的 12.5%，项目所在地农作物以小麦、玉米为主。地带性植被为：红砂、珍珠、泡泡刺、苏枸杞、沙拐枣、籽蒿等。临泽县戈

壁荒漠植被面积中，砾质荒漠 33.86 万亩，沙质荒漠 59.48 万亩，低湿地草甸类 13.77 万亩，主要有红砂-珍珠+木紫蔻群落、沙枣+红柳+梭梭+花棒+小叶锦鸡儿群落、芦草+骆驼蓬+盐瓜瓜群落，还有一些小型群落。全县生物资源种类多，分布广、生态适应性强，且地区差异明显、生产潜力大，园艺生产历史悠久，是农业生产的一大优势，其中临泽小枣以小而甜的特点驰名全省。

项目工程沿线地区无需要特殊保护的矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物。

3.1.6 资源概况

①自然资源

临泽县自然资源相对比较丰富。境内平原绿洲，地势平坦，土壤肥沃，是历史悠久的灌耕农业区。现有耕地 28.32 万亩，宜农地 33 万亩，有可开发利用的荒地 82 万亩，其中宜农荒地 27.9 万亩，宜林荒地 15.1 万亩，宜牧荒地 38.6 万亩。水资源以河水为主，泉水、地下水为辅，黑河、梨园河纵横流径，南、北部分布有许多季节河，中部湖泊、沼泽、水泉星罗棋布。地表水资源总量 12.95 亿 m^3 ，其中黑河、梨园河多年平均入境流量 12.67 亿 m^3 ；地下水综合补给量 5.69 亿 m^3 ；7 座中小水库总库容 3263.75 万 m^3 。

②矿产资源

县境内山地占总面积 20%，矿产资源也较丰富，已发现的矿种有锰铁、磁铁、石墨、玻璃用石英、钾长石、石膏、凹凸棒石粘土、膨润土、砖瓦用粘土、耐火粘土（红粘土）、矿泉水。贵重金属有沙金。

③旅游资源

临泽物华天宝，风光秀丽，有“塞上江南”之美称。名胜古迹繁多，旅游资源丰富，主要景点以县城为中心,分布为南、中、北三条

干线，相互补充,各具特色。南线有下营红西路军指挥部、高老庄、闪佛寺、鸚鵡嘴水库等历史、文物、自然、人文景观体系。中线有以县城为中心的中国工农红军西路军烈士陵园、临泽公园、沙河红枣风情园、双泉湖旅游景点等生态、自然、人造景观休闲旅游体系。北线主要有牛魔王洞、香古寺、八卦葫芦潭、黑河烟林、昭武城遗址等景观构成的历史、人文、自然、生物为一体的旅游框架。

3.1.7 地震

根据国家地震局颁布的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)和《中国地震烈度区划图》，地震区划属祁连地震区河西走廊地震带。按第三代地震烈度区划图，张掖市区设防烈度为 8 度（设计基本地震加速度值为：0.2g；设计地震分组为：第二组）。

3.2 社会环境简况

3.2.1 行政区划及人口分布

根据临泽县 2024 年国民经济和社会发展统计公报，截至 2024 年末，临泽县总人口 145854 人，比上年减少 591 人，其中常住人口 11.16 万人。常住人口中，城镇人口 5.78 万人，常住人口城镇化率为 51.83%，比上年末提高 1.33 个百分点。全年出生人口 700 人，人口出生率为 6.36‰；死亡人口 1100 人，死亡率为 9.78‰；人口自然增长率为 -3.42‰。有汉族、回族、藏族、蒙古族、裕固族等 11 个民族。

3.2.2 经济发展状况

2024 年初步核算，实现生产总值 79.68 亿元，比上年增长 6.1%。其中：一产增加值 26.35 亿元，增长 7.7%；二产增加值 15.26 亿元，增长 10.8%；三产增加值 38.07 亿元，增长 3.3%。三次产业结构比由上年的 35.1：16.9：48.0 调整为 33.1：19.1：47.8，与上年相比，第一产业下降 2 个百分点，第二产业上升 2.2 个百分点，第三产业下降 0.2 个百分点。按常住人口计算，人均生产总值 71242 元，增长 7.1%。

单位 GDP 综合能耗下降 6.7%，单位 GDP 电耗下降 21%，单位工业增加值能耗下降 15.9%。

（1）第一产业

根据临泽县 2024 年国民经济和社会发展统计公报，截至 2024 年末，全年实现农林牧渔业增加值 28.71 亿元，增长 7.46%。

种植业：全年农作物总播种面积 53.61 万亩，增加 1.94 万亩，增长 3.75%。粮食作物播种面积 37.65 万亩，增加 0.72 万亩，增长 1.94%，其中小麦面积 1.45 万亩，增加 0.05 万亩，增长 3.92%，玉米面积 35.67 万亩，增加 0.54 万亩，增长 1.53%，玉米面积中制种面积 31.82 万亩，增加 2.34 万亩；蔬菜面积 9.02 万亩，增加 0.56 万亩。粮食总产量 18.25 万吨，增加 0.45 万吨，增长 2.54%。其中，夏粮产量 0.8 万吨，增长 4.93%；秋粮产量 17.45 万吨，增长 2.43%。主要粮食作物小麦产量 0.78 万吨，增长 5.19%；玉米产量 17.34 万吨，增长 2.38%。蔬菜总产量 30.09 万吨，增长 6.6%。

林业：实施“六带多点”造林绿化工程，完成三北防护林等生态工程 7448 亩，补播改良退化草原 1 万亩，新建草原围栏 20 公里，全县城建成区绿化覆盖面积 268.32 公顷，建成区绿化覆盖率 45.99%，绿地面积 241.84 公顷，绿地率 41.45%，人均公园绿地面积 16.83 平方米。创建省级森林小镇 2 个、乡村绿化示范村 4 个。培育绿色经济业态，建成数字化林果基地 551 亩，发展木本油料等特色经济林 3010 亩。

畜牧业：完成退化草原治理 1 万亩，落实草原禁牧面积 73.63 万亩，草原综合植被覆盖度达 30.83%，秸秆饲料化利用率达 85.1%。累计建成标准化养殖场(区)174 个，其中：肉牛养殖场区 109 个，奶牛养殖场 4 个，生猪养殖场(区)38 个。年末大牲畜存栏 17.01 万头(匹)，增长 1.82%，出栏 12.29 万头(匹)，增长 8.46%，其中：牛存栏 16.14

万头，增长 1.69%，出栏 12.23 万头，增长 9.74%；猪存栏 6.66 万头，增长 3.2%，出栏 17.15 万头，增长 0.7%；羊存栏 26.93 万只，增长 1.78%，出栏 36.47 万只，增长 10.97%；家禽存栏 39.05 万只，下降 2.39%，出栏 43.9 万只，增长 8.58%。全年肉类总产量 3.41 万吨，增长 14.36 %；禽蛋产量 0.19 万吨，增长 108.6%；牛奶产量 3.83 万吨，增长 19.63%。

农业机械化：年末拥有农业机械总动力 56.83 万千瓦，增长 1.22%。拥有联合收获机械 221 台，下降 12.65%，畜牧养殖机械 15343 台，下降 7.2%。大中型拖拉机 3119 台，增长 2.6%，小型拖拉机 11367 台，下降 2.62%。全年化肥使用量（折纯）11661.06 吨、减少 282.79 吨，下降 2.542%。

（2）第二产业

工业：全年完成工业增加值 9.07 亿元，同比增长 10.5%，其中规模以上工业企业增加值同比增长 16.8%。在规模以上工业中，分轻重工业看，轻工业增长 26.1%，重工业下降 0.3%；分门类看，采矿业增长 32.8%，制造业增长 9.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 20%。规模以上工业企业营业收入同比增长 1.86%，利润总额同比增加 0.78 亿元，营业收入利润率 4.35%，比上年提高 1.72 个百分点，资产负债率 73.29%。

建筑业：全县在库资质内建筑业企业 36 户，建筑业增加值 6.43 亿元，增长 11.3%。城区新建商住楼 12 栋 8.62 万平方米，其中住宅 572 套 8.03 万平方米。

（3）第三产业

全年实现服务业增加值 38.07 亿元，增长 3.3%。其中：批发零售业增加值 6.26 亿元，增长 7.9%；交通运输业增加值 3.85 亿元，增长 5.4%；住宿和餐饮业增加值 1.64 亿元，增长 6.3%；金融业增加值 4.59

亿元，增长 6%；房地产业增加值 2.65 亿元，增长 1%；营利性服务业增加值 5.24 亿元，下降 3.5%；非营利性服务业增加值 11.23 亿元，增长 2.2%。

3.2.3 交通

根据临泽县 2024 年国民经济和社会发展统计公报，截至 2024 年末，全县农村公路总里程达 1549.791 公里，其中：县道 221.2 公里，乡道 187.429 公里，村道 241.882 公里，自然村组道路 893.74 公里。全县年末机动车辆保有量 37886 辆，年内新增小型汽车 876 辆，新能源汽车 179 辆；全县驾驶员人数 5.2 万人，其中道路运输从业人员 1750 人。汽车保有量中运营性车辆 967 辆，其中：4.5 吨以上货车 700 辆，客运车辆 267 辆（包含新能源纯电动汽车 64 辆）。全年完成公路客运量 526 万人，增长 46.52%；旅客周转量 18761.5 万人公里，增长 44.02%；公路货运量 578 万吨，增长 7.24%；货运周转量 21969 万吨公里，增长 8.57%。

3.2.4 科学技术和教育

数据来源于临泽县 2024 年国民经济和社会发展统计公报。

（1）教育事业

现有普通高中 1 所，招生 972 人，在校学生 2295 人；中等职业学校 1 所，招生 197 人，在校学生 1060 人；初级中学 3 所，招生 1196 人，在校学生 3749 人；普通小学 28 所(含教学点 15 所)，招生 1146 人，在校学生 6705 人；幼儿园 27 所，在园幼儿 2625 人。学前三年毛入学率 99.93%，小学适龄儿童入学率、巩固率均为 100%，初中适龄少年净入学率、巩固率均为 100%，高中阶段毛入学率 96.81%。高考特控率 58.19%，本科上线率为 97.97%。

（2）科技事业

巩固省级创新型县建设，稳步提升省级农业科技园区创新能力。

入库科技型中小企业 65 家，认定省级科技创新型企业累计 21 家，高新技术企业累计达到 36 家，全社会研发投入达到 3858.2 万元，R&D 投入强度达到 1.38%；106 名科技特派员进企入村开展科技服务，认定省级星创天地 1 家，建成科技示范点 10 个，登记各类科技成果 12 项，完成技术合同成交额 6.76 亿元；财政科技支出占一般公共预算支出比重达 1.7%。

（3）文化事业

全县有文化馆(美术馆)、图书馆、博物馆各 1 个，村级文化广场 82 个。举办各类大型节庆和民俗文化体育活动 40 余场次；开展“送戏下乡”等文化惠民演出活动 300 场次。

（4）医疗卫生

全县有各级各类医疗卫生机构 125 家，其中：二级甲等综合医院 1 家、二级甲等中医医院 1 家、专业公共卫生机构 2 家、中心卫生院 4 所、一般卫生院 4 所、村卫生室 85 个、个体诊所 28 所。配备床位 1020 张，其中：县级医疗卫生机构 790 张、卫生院 230 张；共有在职人员 1168 人，其中：卫生技术人员 1106 人。全年诊疗 71.76 万人次，出院人数 2.47 万人。

（5）体育事业

全县共有各类体育场地 547 个，其中城市社区居民体育健身场所 61 个，镇村体育健身场所 333 个，人均体育场地面积 4.6 m²。举办 2024 临泽生态马拉松、百姓广场舞大赛、“体验风筝文化·乐享乡村美食·畅游画里临泽”风筝美食嘉年华活动、第二十四届“健康杯”职工篮球联赛、“村 BA”篮球联赛、“奔跑吧·少年”暨“阳光体育”临泽县青少年锦标赛、全民健身集中引领示范太极拳展演等丰富多彩、形式多样的全民健身赛事活动。成功举办 2024 年甘肃省健身气功一级社会体育指导员培训班(西部片区)，努力营造全社会“爱运动，给健康助力；

强体魄，为工作加油”的浓厚氛围。

（6）社会保障

年末城镇居民最低生活保障人数 1708 人，支出低保金 1179.98 万元；农村居民最低生活保障人数 6138 人，支出低保金 2687.08 万元，569 人享受农村特困人员救助供养，全年临时救助 3195 人次。全年国家抚恤、补助退役军人和其他优抚对象 1026 人。全县 98.25% 的适龄城乡居民纳入城乡居民社会养老保险范围，发放养老金 5560.7 万元。参加企业职工养老保险 10832 人(其中：在职职工 6898 人，离退休 3934 人)，发放养老保险待遇 12104.64 万元；参加失业保险 9303 人，发放失业保险待遇 286.14 万元；参加工伤保险 14610 人(其中农民工参加工伤保险 5282 人)，发放工伤保险待遇 1334.68 万元。全县参加城乡居民医疗保险 113180 人，参保率 98.23%，其中脱贫人口参保 7326 人,参保率 100%。全年住院报销 33085 人次 10675.22 万元，慢特病报销 97788 人次 1427.99 万元，门诊“两病”报销 7073 人次 12.41 万元，普通门诊报销 200237 人次 668.63 万元，大病保险报销 16716 人次 1090.75 万元、意外伤害报销 1481 人次 511.63 万元。

3.3 环境质量现状

3.3.1 环境空气质量现状

根据 2024 年张掖市生态环境状况公报，全市城市环境空气综合质量指数为 3.11，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为 54 微克 / 立方米（扣除沙尘后），细颗粒物（PM2.5）平均浓度为 25 微克 / 立方米（扣除沙尘后），二氧化硫和二氧化氮平均浓度分别为 8 和 17 微克 / 立方米，一氧化碳日均第 95 百分位数浓度为 0.8 毫克 / 立方米、臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度为 140 微克 / 立方米；全年城市空气质量优良天数 303 天，优良率 82.8%。环境空气质量连续九年稳定达到国家二级标准，没有发生人为导致的重污染天气情况。

3.3.2 水环境质量现状

（1）地表水环境

根据 2024 年张掖市生态环境状况公报，全市地表水 8 个国家考核断面（冰沟、西干渠渠首、丰乐河水文站、莺落峡、皇城水库、高崖水文站、六坝桥、正义峡）和 6 个省级考核断面（红湾、双树寺水库、四坝、花寨桥西、马营村、西大河水库出口）水质均达到地表水 II 类及以上标准，水质优良比例 100%。2024 年，全市地表水国家考核断面水环境质量状况在全国地级及以上城市中排名第 11 位。山丹河山丹桥断面水质达到地表水 IV 类目标要求。4 条已完成整治的城市黑臭水体监测指标均达标，水质稳定无反弹。

（2）饮用水水源地水环境质量

2024 年全市 8 个在用县级及以上城市集中式饮用水水源地中，3 个地表水型水源地（甘州区城区备用水源地、白石崖水库水源地、肃南县东柳沟水源地）水质均达到地表水 I 类标准，5 个地下水型水源地（甘州区滨河水源地、临泽县黄家湾滩水源地、高台县城区水源地、山丹县城区水源地、民乐县总寨水源地）水质均达到地下水 III 类标准，达标率 100%。

（3）地下水环境质量

2024 年全市 6 个地下水国控点位（甘州区梁家墩镇田家小庙、临泽县城东南角、临泽县化音九眼渠、民乐县三堡镇徐家寨子、高台县骆驼城乡西滩村、肃南县明海乡白家大房子）水质均达到考核目标要求。

3.3.3 土壤环境质量

20 宗地块用途变更为“一住两公”的建设用地通过调查、评审、公示。166.39 亩严格管控类耕地和 5909.12 亩安全利用类耕地安全利用率达到 100%。全市土壤环境质量总体安全稳定。

3.3.4 生态环境状况

2024 年，全市生态质量指数为 45.50，比 2023 年提升 0.07，生态质量保持基本稳定。六县区生态质量保持基本稳定。

3.3.5 核与辐射环境状况

全市陆地 γ 辐射剂量率累积测量范围为 102—112 纳戈瑞/小时，监测数据稳定无明显变化。甘州区滨河水源地总 α 放射性、总 β 放射性全部达标。3 个省控水体点位水质放射性核素和 4 个省控土壤点位土壤放射性核素监测数据稳定。

3.4 敏感目标

敏感目标是指场地周围可能受污染影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区及重要公共场所等地点。本次调查地块周边 1km 范围内的敏感目标。根据现场踏勘，本次调查地块不属特殊保护地区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区等，项目区无重点保护生态品种及濒危生物物种，也无文物古迹等人文景观。该调查地块位于张掖市临泽县鸭暖镇小屯街，北侧为养老服务中心，地块南侧为屯泉小学校区，地块东侧为小镇门诊及村民自建房，地块西侧为屯泉小学空地，主要敏感目标为场地附近的居民，具体名称和位置见表 3-5 和图 3-5。

表 3-5 地块敏感目标一览

序号	名称	方位	距离（m）	类型
1	养老服务中心	北	22	社会福利设施用地
2	小镇门诊	东	92	医疗卫生用地
3	屯泉小学校区	南	32	教育用地
4	粮仓	南	180	普通仓储用地



3.6 地块的历史和使用现状

3.6.1 地块使用现状

临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块位于张掖市临泽县鸭暖镇小屯街，为草地。规划用地面积占地面积 982m²。至我单位现场踏勘时，临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目正在建设中，地面已做硬化，项目围墙已修建，地块内地面较整洁无杂物堆放等。项目地块内未发现土壤颜色和气味存在异常的现象，未发现恶臭、化学品味道和刺激性气味、污染和腐蚀的痕迹，未发现外来固体废物、危险废物、土壤、工业废水的堆放和排放痕迹。该地块内现场情况见图地块现状照片见图 3-6-1 地块内现场情况一览表：

图 3-6-1 地块内现场情况一览表





临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块现状图

3.6.2 地块使用历史

接受该地块的调查后，我公司组织人力对该地块的历史及现状进行了彻底的调查，根据临泽县自然资源局提供的资料及对目标地块知情人进行的人员访谈，结合 Google Earth 卫星影像图，可知本地块历史为草地。历史上无生产活动。调查地块历史使用情况见表 3-6-1，调查地块不同历史时期情况介绍表 3-6-2。

表 3-6-2 地块使用历史及变迁情况表

时间	土地用途	土地类型
2014 年-2025 年	草地	草地
2025 年至今	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目 (在建中)	教育用地

图 3.6-1 调查地块不同历史时期情况一览表



项目地块为草地（图为2014年地块现状）



项目地块为草地（图为2015年地块现状）



项目地块为草地（图为 2016 年地块现状）




项目地块为草地（图为 2017 年地块现状）




项目地块为草地（图为 2018 年地块现状）




项目地块为草地（图为 2019 年地块现状）



项目地块为草地（图为 2020 年地块现状）



项目地块为草地（图为 2021 年地块现状）



项目地块为草地（图为 2022 年地块现状）



项目地块为草地（图为 2023 年地块现状）



项目地块为草地（图为 2024 年地块现状）

3.6.3 小结

通过调查地块的历史回顾和现场勘查现状分析，调查地块 2025 年之前，该地块均为草地，2025 年 2 月 11 日该地块规划为教育用地，临泽县人民政府将地块划拨给临泽县鸭暖镇屯泉小学作为临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目用地使用。

目前调查地块场地内正在进行建设，地块内无工业废水排放沟渠、渗坑、水塘；无工业废水地下输送管线、储存池；无产品、原辅材料、油品的地下储罐、输送管线；无危险化学品、危险废物等有毒有害物质储存或堆放。地块内裸露土壤无明显颜色异常、油渍等污染或化学腐蚀痕迹，无恶臭、化学品、刺激性等异常气味。

根据地块历史影像确定地块内不涉及工业企业等污染源。

3.7 相邻地块的现状和历史

3.7.1 相邻地块的现状

本次调查场地位于该调查地块位于位于张掖市临泽县鸭暖镇小屯街，周边无工业企业。评价区域地块北侧为养老服务中心，地块

南侧为屯泉小学校区，地块东侧为小镇门诊及村民自建房，地块西侧为农田，对本次调查地块的影响几乎没有。调查地块相邻地块照片见图 3-7-1。

图 3-7-1 调查地块相邻地块照片



3.7.2 相邻地块的历史

我单位 2025 年 7 月通过现场踏勘和有关人员访谈，对地块四周紧邻的土地使用状况进行详细了解，得知调查地块四周相邻地块的使用历史：

- （1）地块北侧为养老服务中心，2024 年之前为农田，2024 年至今未发生变化；
- （2）地块东侧为小镇门诊及村民自建房，2022 年之前为农田，2022 年至今再无发生变化。
- （3）地块南侧为屯泉小学校区，2022 年之前为空地，2022 年至

今再无发生变化。

（4）地块西侧为农田，年至今再无发生变化。


经调查，相邻及周边地块历史上主要为农田、居住区。遥感影像图可获取地块最早的历史影像图为 2014 年，根据历史影像信息，结合现场踏勘和人员访谈等途径对地块历史进行了解。地块相邻地块历史无生产企业，对本地块影响几乎没有。

相邻地块历史使用情况见表 3-7-2，相邻地块不同历史时期变迁情况见图 3-7-3。


表 3-7-2 相邻及周边地块历史变迁情况表

序号	名称	方位	与本地块距离(m)	变迁过程	资料来源
1	小镇门诊及村民自建房	东	92	2022 年之前为农田，2022 年至今未发生变化	卫星遥感图像、现场踏勘、人员访谈
2	屯泉小学校区	南	32	2022 年之前为空地，2022 年至今未发生变化	卫星遥感图像、现场踏勘、人员访谈
3	农田	西	30	至今未发生变化	卫星遥感图像、现场踏勘、人员访谈
4	养老服务中心	北	22	2024 年之前为农田，2024 年至今未发生变化	卫星遥感图像、现场踏勘、人员访谈


图 3-7-3 相邻地块不同历史时期变迁情况



地块西侧农田、南侧农田，东侧农田，北侧农田（图为 2014 年相邻地块现状）



地块西侧农田、南侧农田，东侧农田，北侧农田（图为 2017 年相邻地块现状）



地块西侧农田、南侧农田，东侧农田，北侧农田（图为 2020 年相邻地块现状）



地块西侧农田、南侧农田，东侧农田，北侧农田（图为 2021 年相邻地块现状）



地块西侧农田、南侧屯泉小学校区建成，东侧小镇门诊及村民自建房建成，北侧农田（图为 2022 年相邻地块现状）



地块西侧农田、南侧屯泉小学校区建成，东侧小镇门诊及村民自建房建成，北侧农田（图为 2023 年相邻地块现状）



地块西侧农田、南侧屯泉小学校区建成，东侧小镇门诊及村民自建房建成，北侧养老服务中心建成（图为 2024 年相邻地块现状）

注：红色表示临泽县鸭暖镇屯泉小学，蓝色表示农田，绿色表示养老服务中心，黄色表示小镇门诊及村民自建房，紫色表示屯泉小学校区。

3.8 地块利用的规划

该调查地块原为草地，整体接近长方形，总占地面积 982m²，涉及土地利用类型为教育用地。

2022 年 3 月 31 日，临泽县发展和改革局对本项目出具了《关于临泽县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施方案的批复》临发改字【2022】72 号。

2025 年 2 月 11 日，临泽县人民政府出具《关于划拨临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设用地的批复》临政土建字[2025]5 号；。

2021 年 6 月 9 日，临泽县自然资源局出具地字第 620723202100014 号建设用地规划许可证，临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块按照规划要求，土地用途为：教育用地，用地面积 5768m²，建设规模 1000m²。批准用地文号：临政土建字（2021）51 号。

2021 年 6 月 15 日，临泽县自然资源局以《建设工程规划许可证》建字第 620723202100026 号，对临泽县鸭暖镇屯泉小学建设项目地块位置和规模进行了规划批准。

第四章 资料分析

项目地块污染识别是土壤污染调查的第一阶段工作，目的是追踪项目地块的土地利用历史和历史变迁，发现污染物释放和泄漏的痕迹，识别项目地块是否存在潜在污染的可能性，即在对现有资料及数据分析和项目地块实际勘查的基础上，对项目地块环境污染的可能性、及其污染的种类、可能的污染分布区域做出分析和判断，为项目地块评价第二阶段的采样布点工作提供依据。

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的识别阶段，主要目的是确认地块内及周围区域当前和历史上有无可能的污染源，从而判断是否需要第二阶段土壤污染状况调查。

4.1 资料收集

为全面了解项目地块使用历史及现状、污染情况和土地利用规划等方面的信息，2025年7月17日-19日，甘肃中检微明环境科技有限公司组织专业人员通过临泽县鸭暖镇屯泉小学、网络、环境、规划部门等渠道对建设项目地块进行相关资料搜集。

本次收集到的相关资料包括：

- （1）用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状况的航片或卫星照片；
- （2）地块的土地使用和规划资料；
- （3）地块的地勘报告；
- （4）地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料等；
- （5）地块所在地的社会信息，如人口密度和分布，敏感目标分布；

资料的来源主要包括：现场踏勘、人员访谈、卫星地图和政府相关网站等。

通过资料的收集与分析，调查人员获取了：

- （1）地块所在区域的概况信息，包括：自然、经济和环境概况等；
- （2）地块的现状与历史情况；
- （3）相邻地块的现状与历史情况；
- （4）地块周边敏感目标分布及污染源识别；
- （5）地勘报告等资料信息。

表 4-1 资料收集清单

序号	资料信息	有/无	资料来源
1	地块利用变迁资料		
1.1	用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状况的航片或卫星照片	有 ☒ 无 ☐	Google earth 地图、91 位图助手
1.2	地块的土地使用和规划资料	有 ☒ 无 ☐	
1.3	其它有助于评价地块污染的历史资料，如土地登记信息资料等	有 ☒ 无 ☐	
1.4	地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施、工艺流程和生产污染等的变化情况	有 ☒ 无 ☐	现场勘察、人员访谈
2	地块环境资料		
2.1	地块土壤及地下水污染记录	有 ☐ 无 ☒	
2.2	地块危险废物堆放记录	有 ☐ 无 ☒	
3	地块相关记录		
3.1	产品、原辅材料和中间体清单、平面布置图、工艺流程图	有 ☐ 无 ☒	
3.2	地下管线图、化学品储存和使用清单、泄漏记录、废物管理记录、地上及地下储罐清单	有 ☐ 无 ☒	
3.3	环境监测数据	有 ☐ 无 ☒	
3.4	环境影响报告书或表、环境审计报告	有 ☐ 无 ☒	
3.5	土地勘测定界技术报告	有 ☒ 无 ☐	
4	由政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料		
4.1	区域环境保护规划、环境质量公告	有 ☒ 无 ☐	

4.2	企业在政府部门相关环境备案和批复	有 ☒ 无 ☐	
4.3	生态和水源保护区规划	有 ☐ 无 ☒	
5	地块所在区域的自然和社会经济信息		
5.1	地理位置图、地形、地貌、土壤、水文地质和气象资料等	有 ☒ 无 ☐	
5.2	地块所在地的社会信息，如人口密度和分布，敏感目标分布	有 ☒ 无 ☐	官网、现场踏勘
5.3	土地利用方式	有 ☒ 无 ☐	
5.4	区域所在地的经济状况和发展规划,相关国家和地方的政策、法规与标准	有 ☒ 无 ☐	

4.2 资料分析

（1）政府和权威机构资料分析

临泽县发展和改革局对本项目出具了《关于临泽县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施方案的批复》临发改字【2022】72 号。

临泽县自然资源局出具地字第 620723202100014 号建设用地规划许可证，临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块按照规划要求，土地用途为：教育用地，用地面积 5768m²，建设规模 1000m²。批准用地文号：临政土建字〔2021〕51 号。

临泽县自然资源局以《建设工程规划许可证》建字第 620723202100026 号，对临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块位置和规模进行了规划批准。地块内土地历史沿革较简单，地块内无生产排污企业。

（2）相邻地块资料分析

调查地块北侧为养老服务中心，2024 年之前为农用地，无生产排污企业使用史，不存在对调查地块内土壤造成污染的可能；东侧为小镇门诊及村民自建房，2022 年之前为农用地，无生产排污企业使用史，不存在对调查地块内土壤造成污染的可能；南侧为屯泉小学校区，2022 年之前为农用地，无生产排污企业使用史，不存在对调查

地块内土壤造成污染的可能；西侧为农用地，无生产排污企业使用史，不存在对调查地块内土壤造成污染的可能。

地块历史占地为草地，无生产活动，地块及周边没有危险废物堆存痕迹，不涉及危险化学品储存和使用，未建设污水管线，不存在造成土壤和地下水污染潜在风险的企业。

第五章 现场踏勘与人员访谈

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）对第一阶段调查工作的要求，技术小组于 2025 年 7 月多次对调查地块进行现场踏勘和人员访谈。一是对前期收集的资料进行核实；二是获取通过文件资料无法得到的信息，与前期收集的资料互相补充，相互印证。

5.1 现场踏勘记录内容

在初步掌握调查区域范围、历史卫星影像及相关资料信息后，技术小组在 2025 年 7 月对项目地块及其周边进行多次现场踏勘。

踏勘范围分为地块内和地块周边区域。

现场踏勘主要包括：项目地块内用地现状、周围敏感区域与污染源，以及可能造成土壤与地下水污染的迹象，如固体废弃物临时堆放的污染痕迹、地表水漫流痕迹等；相邻地块的使用现况与污染源，以及过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹；周边区域的现状与历史情况如周围区域目前或过去土地利用的类型、周围区域的废弃和正在使用的各类井、污水处理和排放系统、化学品和废弃物的储存和处置设施、地面上的沟、河、池；地表水体、雨水排放和径流以及道路和公用设施等。现场踏勘主要内容见表 5-1-1，项目地块踏勘的主要内容见表 5-1-2。

表 5-1-1 现场踏勘主要内容

序号	主要内容
1	项目地块现状与历史情况
1.1	可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、贮存或三废处理与排放以及泄漏状况

1.2	地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染异常迹象，如罐、槽泄漏，废弃物临时堆放污染痕迹
2	相邻地块现状与历史情况
2.1	相邻地块的使用现状与可能存在的污染
2.2	相邻地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染异常迹象，如罐、槽泄漏，废弃物临时堆放污染痕迹
3	周围区域的现状与历史情况
3.1	对于周围区域目前和过去土地利用的类型，如住宅、商店、工厂等，应尽可能观察和记录
3.2	周围区域的废气和正在使用的各类井，如水井等
3.3	污水处理和排放系统
3.4	化学品和废弃物的储存和处置设施
3.5	地面上的沟、河、池
3.6	地表水体、雨水排放和径流及道路和公用设施
4	地质、水文地质、地形的描述
4.1	地块及其周围区域的地质、水文地质与地形应观察、记录，并加以分析，以协助判断周围污染物是否会迁移到调查场地，以及场地内污染物迁移到地下水和场地之外

表 5-1-2 项目地块现场踏勘记录汇总表

踏勘内容	踏勘记录	
项目地块现状	项目地块现状	地块为临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设用地，主要为教育用地
	地块内有毒有害物质的储存、使用和处置情况	未发现地块内有毒有害物质
	地块是否存在污染和腐蚀的痕迹	未发现地面存在污染和腐蚀的痕迹

	地块内是否闻到恶臭、化学品味道和刺激性气味		未闻到任何明显气味
	固体废物和危险废物的处理情况		东西内无固废、危废、无泄漏堆存现象
	地块内管线、沟渠泄露情况		未发现块内管线、沟渠泄露情况
	水池或其他地表水体		地跨内无水池或其他地表水体
相邻地块现状	西侧地块	现状	农田
		污染痕迹	该地块至今为农田，未发现可能造成土壤和地下水污染有毒有害物质的使用、生产、储存，无明显的污染痕迹
	南侧地块	现状	屯泉小学校区
		污染痕迹	该地块 2022 年之前一直为农用地，2022 至今为屯泉小学校区，未发现可能造成土壤和地下水污染有毒有害物质的使用、生产、储存，无明显的污染痕迹
	东侧地块	现状	小镇门诊及村民自建房
		污染痕迹	该地块 2022 年之前一直为农用地，2022 至今为小镇门诊及村民自建房，未发现可能造成土壤和地下水污染有毒有害物质的使用、生产、储存，无明显的污染痕迹
	北侧地块	现状	养老服务中心
		污染痕迹	该地块 2024 年之前一直为农用地，2024 至今为养老服务中心，未发现可能造成土壤和地下水污染有毒有害物质的使用、生产、储存，无明显的污染痕迹
周边地块现状	周边状况		项目地块周边主要为道路用地、教育用地、住宅用地、社会福利设施用地、医疗卫生用地
	污染影响		项目地块周边用地对项目地块影响较小

5.2 人员访谈

依据《建设用土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），人员访谈主要目的是资料收集以及对已知信息的补充和已有的资料考证。访谈对象为调查地块现状或历史的知情人，包括地块管理机构和地方政府官员，环境保护行政主管部门的官员，地块过去和现在各

阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。

(1) 人员访谈

2025 年 7 月公司组织技术人员对了解项目地块及周边地块现状及历史使用情况的四类相关人员进行走访与访谈，主要包括以下人员：建设单位代表、地块附近村民、临泽县生态环境局等人员进行了面谈或电话访谈。了解了地块及周边现状及历史情况。

本次访谈内容主要包括地块的使用历史，历史上地块内企业或构筑物发生重大变迁的时间节点，历史上是否有生产型企业使用该地块等问题。受访人员对于以上问题进行了详细地解答。累计发放并回收 20 份访谈记录。访谈对象基本情况如表 5-2-1 所示，本次访谈结果汇总表见表 5-2-2，访谈记录现场照片见图 5-2-3。

表 5-2-1 项目地块土壤污染状况调查访谈对象统计表

序号	姓名	与地块关系	联系方式
1	张丽娟	张掖市生态环境局临泽分局	13993656230
2	沈丽	张掖市生态环境局临泽分局干部	13830693660
3	陈燕	临泽县鸭暖镇屯泉小学校长	15379282277
4	田彩兰	临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	18193670896
5	梁娜	临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	18919365108
6	刘惠芳	临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	18193898652
7	杨丽霞	临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	18293648449
8	杨红梓	临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	18189600002
9	梁海燕	临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	18919360089
10	吕冬梅	临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	15346761980
11	毛红	临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	18019362200

12	张晓芳	临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	13830611874
13	姜丽	临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	13609362524
14	王小萍	临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	13209362113
15	王红	临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	18109362242
16	张洁	临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	13809361246
17	陈晓兰	临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	18109361002
18	张玉兰	临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	18109361120
19	张燕	临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	13609362513
20	刘萍	临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	13832461524

表 5-2-2 人员访谈信息表

访谈时间	访谈方式	访谈对象	访谈结果
2025 年 7 月 18 日	面谈+记录	张丽娟 张掖市生态环境局临泽分局高级工程师	该地块经自然资源局查询属于草地，现在用于学校食堂，地块周边均无受过污染
2025 年 7 月 18 日	面谈+记录	沈丽 张掖市生态环境局临泽分局干部	该地块在建校之前是国有土地的草地，现在用于学校食堂，地块周边均无受过污染
2025 年 7 月 17 日	面谈+记录	陈燕 临泽县鸭暖镇屯泉小学校长	该地块在建校之前是国有用地的草地，没有发生过环境污染事故，不涉及危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋
2025 年 7 月 17 日	面谈+记录	田彩兰 临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	该地块是国有用地的草地，对周边地块无污染
2025 年 7 月 17 日	面谈+记录	梁娜 临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	该地块是国有用地的草地，对周边地块无污染，未曾发生过环境污染事故

2025 年 7 月 17 日	面谈+记录	吕冬梅 临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	该地块是国有用地的草地， 现在用于学校食堂，未曾发生过环境污染事故
2025 年 7 月 17 日	面谈+记录	毛红 临泽县鸭暖镇屯泉小学老师	该地块是国有用地的草地， 现在用于学校食堂，对周边地块无污染
2025 年 7 月 17 日	面谈+记录	张晓芳 临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	该地块是国有用地的草地， 未曾发生过环境污染事故
2025 年 7 月 17 日	面谈+记录	姜丽 临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	该地块是国有用地的草地， 无土壤无污染
2025 年 7 月 17 日	面谈+记录	王小萍 临泽县鸭暖镇屯泉小学群众	该地块是国有用地的草地， 无污染

访谈记录现场照片见图 5-2-3





(2) 访谈内容

基于调查地块及周边地块历史卫星图片解译及现场踏勘了解信息，结合土壤污染状况调查的目的，进一步通过人员访谈的形式确认地块历史用途、是否发生过污染事件、是否存在有毒有害物质迁移扩

散造成土壤或地下水污染等关键问题，设计了《临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目第一阶段土壤污染状况调查人员访谈表》详见附件。通过访谈更加清晰的了解了地块及周边环境的历史变迁情况，并能够与查询到的档案资料匹配。

（3）人员访谈结论

经查询资料、现场勘查及人员访谈，了解到该地块调查地块为草地，2025 年 2 月 11 日，临泽县人民政府将草地划拨给临泽县鸭暖镇屯泉小学作为教育用地，已办理建设项目用地规划许可证。2025 年 7 月进行勘察发现本项目建设中，具体情况如下：

1）有毒有害化学物质情况

经查询资料、现场勘查及人员访谈，了解到该地块原为草地，2025 年 7 月进行勘察发现，场地内无异味，地块内无废弃的垃圾及其他包装物，无有毒有害化学物质。

2）各类槽罐的物质和泄漏评价

进行勘查及人员访谈，无有毒有害化学物质。

3）沟渠、管网泄漏评价

该场地内无沟渠、管网。

4）与污染物迁移相关的环境因素分析

本地块地势地形平坦开阔，无较大起伏，地块无不良地质作用，相邻地块无企业。造成地块土壤和地下水污染的潜在风险较小，不易发生污染物迁移。

5）环境污染事故和投诉情况

根据现场访谈，没有发生环境污染事故和群众的投诉的情况记录。

6）职业病情况

根据对相关人员的访谈调查，地块历史上没有出现过职业病。

7) 地下水情况

根据人员访谈调查和地勘报告，所在区域无集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等。

5.3 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

经查询资料、现场勘查及人员访谈，了解到该地块原为草地。2025年7月进场勘查发现，地块内无异味，地块内无废弃的垃圾及其他包装物，无有毒有害物质的储存、使用和处置。

5.4 各类槽罐内的物质和泄露评价

2025年7月进场勘查及人员访谈，地块内无槽罐，无有害物质泄露痕迹。

5.5 固体废物和危险废物的处理评价

经现场勘查及熟悉地块人员访问知，地块内无固体废物和危险废物的堆存。

5.6 管线、沟渠泄露评价

经现场勘查，地块内无管线和污水收集管线。

5.7 与污染物迁移相关的环境因素分析

本地块地势地形总体上较平坦开阔，无较大起伏。地层较齐全，地块无不良地质作用，相邻地块无企业，造成地块土壤和地下水污染的潜在风险较小，不易发生污染物迁移。

5.8 相邻地块污染识别

相邻地块不存在工业企业，对本次调查地块的影响几乎没有。

通过现场踏勘、调查访问、收集地块现状和历史资料及相关文献可知，相邻地块无污染因素。

5.9 地块污染物识别

通过现场勘察和人员访谈以及相关资料相互印证汇总如下：

- （1）地块为草地；
- （2）地块内及相邻地块历史无企业，无生产活动，不涉及储罐、危险废物堆存、危险化学品使用、工业废水排放；
- （3）地块周边未发生环墙污染事故；
- （4）区域地下水和地表水不利用；
- （5）地块 1km 范围内存在居民区、医院、学校和地表水；

通过对资料的查阅、现场踏勘及对人员访谈，临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块不属于土壤污染地块范围，因此初步判断调查地块无污染可能。

第六章 结果和评价

6.1 第一阶段土壤污染状况调查结果

通过资料分析：调查地块 2014 年至今均为草地，历史上未开展过工业活动。

通过现场踏勘和人员访谈：地块用地历史和现状情况与资料分析结果一致，未开展过工业活动。地块内未开展过有毒有害物质的储存、使用和处置活动；未建设过各类槽罐，未发生过槽罐内物质泄漏的事件；未堆存及处理过各类固体废物和危险废物；地块内建设过自来水和污水管线，未建设过沟渠等设施，未发生过管线、沟渠泄漏的事件；未发生过环境污染事件；未发现污染痕迹。地块内部正在进行的房地产开发活动，不会对地块土壤环境造成影响。

第一阶段土壤污染状况调查结果表明，地块内及周围区域无可能的污染源及相关污染物。结果统计分析见表 6-1。

表 6-1 第一阶段土壤污染状况调查结果统计表

序号	土壤污染状况调查重点内容	调查结果
1	历史上是否涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送	不涉及
2	历史上是否涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等	不涉及
3	历史上是否涉及工业废水污染	不涉及
4	地块现状是否存在被污染的迹象	否
5	地块现状是否存在来自周边污染源的风险	否
6	历史上是否存在其它可能造成土壤污染的情形	否
7	历史上是否发生过环境污染事故	否
8	地块现状正在开展的开发活动是否存在土壤被污染的风险	否

6.2 不进行第二阶段调查的合理性分析

根据生态环境部《建设用土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的相关要求，总结本地块调查情况归纳如下：

(1) 调查地块及周边地块开发建设前，历史上均为农用地、道路用地及住宅用地；

(2) 地块收储后未涉及加工业及工业用途，未进行过规模化养殖，也不存在毒有害物质储存与输送；

(3) 地块无环境污染事故，之前项目在存续期间产生的“三废”经相应处理后对土壤无明显污染痕迹，区域生态环境影响较小，不会对周围环境产生不利影响；

(4) 不涉及工业废水污染，原排污渠道等排污设施完整符合相关要求；

(5) 调查地块周边主要为农用地、道路及村庄，无工业企业，不存在污染和受到迁移污染的可能性；

(6) 从调查地块的利用现状和历史，以及从调查地块周边环境的现状和历史看，均没有受到污染的可能。其历史连贯性清楚、现状明了，没有说不清的历史阶段。

从以上勘查和人员走访结果看，完全符合生态环境部《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1—2019）第4条，第4.2.1款“若第一阶段可以确认地块及周边区域当前及历史上均无可能的污染，则表明此块地的环境状况可以接受，调查活动可以结束”之规定。可以不进行现场采样分析和土壤污染筛查阶段。该地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

6.3 不确定性分析

地块调查是个复杂的调查过程，需要环境学、化学、地质学、毒理学等多方面学科的融合。受基础科学发展水平、时间及资料等限制调查过程中可能存在一些不确定性因素，本次调查过程中存在以下不确定性因素。

本报告基于实际调查、访谈，结合专业的判断进行逻辑推论与结果分析，同时也是基于目前所掌握的调查资料、调查范围、工作时间以及场地当下情况等多种因素做出的专业判断。但是地块调查工作开展过程中存在一定的限制性因素，同时在调查、访谈过程中，受访对象所了解的情况存在一定的局限性。

针对上述情况，我单位调查人员通过现场实地踏勘、政府部门相关人员访谈、网上资料收集等多种途径最大限度的了解此次调查地块的相关情况，并通过对周边居民、工作人员等针对性的进行人员访谈，对地块信息进行补充同时对前期调查资料进行考证，以此保证本报告的准确性和有效性。

根据影像资料，该调查地块一直为草地。因此从准确性和有效性角度，本报告是针对历史和现状等相关情况来展开分析、评估和提出建议的，但是随着时间推移、技术革新、经济条件和地块条件变化以及新的法律法规出台等因素都会影响本报告准确性。

本次土壤污染状况调查主要是针对现阶段地块及周围区域的实际情况进行分析。由于人类活动影响，地块及周围区域后期的开发利用过程中，可能会改变地块土壤和地下水的环境状况，进而对本报告的准确性和有效性造成影响。

第七章 结论及建议

7.1 结论

临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块位于张掖市临泽县鸭暖镇小屯街，规划用地面积占地面积 982m²，该地块原为国有用地的草地，地块北侧为养老服务中心，地块南侧为屯泉小学校区，地块东侧为小镇门诊及村民自建房，地块西侧为农田。通过以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别方式，得到结论如下：

（1）根据调查地块地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质、气象资料、当地地方性基本统计信息、场地所在地的社会信息可知，本地块历史使用和现状未发生环境事故，对本地块影响较小。地块一直为草地。地块及周边没有危险废物堆存痕迹，不涉及危险化学品储存和使用，不存在造成土壤和地下水污染潜在风险的企业。

（2）2022 年 3 月 31 日，临泽县发展和改革局对本项目出具了《关于临泽县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施方案的批复》临发改字[2022]72 号。按照规划，改建新华农场小学、蓼泉镇中心小学运动场各 5000 平方米，新建临泽县鸭暖镇屯泉小学等 16 所学校食堂 1025 平方米，改建临泽三中、平川镇中心小学食堂 2220 平方米，并购置食堂设备。新建、改建临泽县西关小学、临泽二中、临泽三中厕所 611 平方米。

（3）2025 年 2 月 11 日，临泽县人民政府出具《关于划拨临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设用地的批复》临政土建字[2025]5 号。

（4）2021 年 6 月 9 日，临泽县自然资源局出具地字第 620723202100014 号建设用地规划许可证，临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目地块按照规划要求，土地用途为：教育用地，用地面积 5768m²，建设规模 1000m²。批准用地文号：临政土建字（2021）51

号。

(5) 2021 年 6 月 15 日，临泽县自然资源局以《建设工程规划许可证》建字第 620723202100026 号，对临泽县鸭暖镇屯泉小学建设项目地块位置和规模进行了规划批准。

综上，本次土壤污染状况调查，通过资料收集与分析、现场踏勘及人员访谈，确认地块内及周边区域当前和历史上均无可能的污染源。本次土壤污染状况调查认为地块的环境状况可以接受，调查地块不属于污染地块，不需要进行第二阶段土壤污染状况调查，调查活动可以结束。

7.2 建议

若开发过程中发现地表区域及土壤存在颜色、气味等异常情况，应及时向当地环保主管部门汇报并进行相关措施处置，防止地块残留污染物造成任何人身伤害及环境二次污染，并进一步调查分析此地块土地用途转变为教育用地进行开发的可行性，后期开挖过程中应及时跟进土壤及地下水监测。

附件 1：委托书

委 托 书

甘肃中检微明环境科技有限公司：

根据建设项目土壤污染状况调查的有关管理规定和要求，兹委托贵公司对“临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目第一阶段土壤污染状况调查报告”进行编写，望贵公司接到委托后，按照国家有关土壤污染状况调查的要求尽快开展本项目编制工作。

特此委托。


委托单位：临泽县鸭暖镇屯泉小学



附件 2： 事业单位法人证书

	
事业单位法人证书	
统一社会信用代码 12620723MB1P827179	
名 称	临泽县鸭暖镇屯泉小学（幼儿园）
法定代表人	陈燕
宗 旨 和 业务范围	实行幼儿园和小学一、二年级兼办的“3+2”幼小新五年制办学模式。
住 所	临泽县鸭暖镇屯泉小镇
经费来源	财政补助
开办资金	¥350万元
举办单位	临泽县教育局
登记机关	
有效期	自2022年08月26日至2027年08月26日
请于每年3月31日前向登记机关报送上一年度的年度报告	
	
国家事业单位登记管理局监制	

附件 3：临泽县发展和改革局对本项目出具了《关于临泽县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施方案的批复》临发改字【2022】72 号



学校生活条件，补齐农村学校的一些基础设施。建成后，对全面推进农村学校教育信息化建设，优化区域教育资源配置，提升农村学校教育信息化应用水平，提高农村学校教学质量，缩小城乡校际差距，实现教育优质均衡发展意义重大，影响深远。实施该项目十分必要。

二、项目法人和代码

项目法人：临泽县教育局

项目代码：2203-620723-04-01-524428

三、项目建设地点

该项目建设地点位于临泽县义务教育阶段项目学校。

四、建设规模及内容

改建新华农场小学、蓼泉镇中心小学运动场各 5000 平方米，新建新华农场小学等 16 所学校食堂 1025 平方米，改建临泽三中、平川镇中心小学食堂 2220 平方米，并购置食堂设备。新建、改建临泽县西关小学、临泽二中、临泽三中厕所 611 平方米。

五、投资估算和资金来源

项目估算总投资 1000 万元。所需资金由你单位多渠道筹措解决。

六、招标方案

根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目：施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；勘察、设计、监理

等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的必须招标。

七、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，有效期 2 年。

该项目节能设计符合相关节能标准和规范，节能措施切实可行，可实现合理利用能源，提高能源效率的目标。

请接此批复后，进一步优化完善设计方案，抓紧开展项目前期工作，积极落实建设资金，并严格遵守国家的有关政策规定和基本建设程序，控制建设规模及建设标准，合理安排工程进度，确保项目顺利实施。


临泽县发展和改革局
2022 年 3 月 31 日

临泽县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目计划表

序号	项目名称	计划投资	到位资金			建设内容及规模
			中央	省级	县级	
	合计	1123	320	723	80	
3	新华农场小学运动场	234	194		40	改造塑胶运动场、人工草坪足球场5000平方米
4	蓼泉镇中心小学运动场	234	126	68	40	改造塑胶运动场、人工草坪足球场5000平方米
5	鸭暖镇屯泉小学食堂改造	48		48		新建食堂100平方米，购置食堂设备10万元
6	平川镇中心小学食堂改造	30		30		改造食堂1200平方米，购置食堂设备10万元
7	新华农场小学食堂改造	57		57		新建食堂120平方米，购置食堂设备11万元
8	板桥镇西湾小学食堂改造	48		48		新建食堂100平方米，购置食堂设备10万元
9	板桥镇西柳小学食堂改造	20		20		新建食堂40平方米，购置食堂设备5万元
10	蓼泉镇双泉中心小学食堂改造	35		35		新建食堂70平方米，购置食堂设备7万元
11	倪家营镇汪家墩小学食堂改造	57		57		新建食堂120平方米，购置食堂设备11万元
12	平川镇一工程小学食堂改造	35		35		新建食堂70平方米，购置食堂设备7万元
13	平川镇三三小学食堂改造	17		17		新建食堂30平方米，购置食堂设备5万元
14	沙河镇沙河小学食堂改造	57		57		新建食堂120平方米，购置食堂设备11万元
15	新华镇西街小学食堂改造	57		57		新建食堂120平方米，购置食堂设备11万元
16	新华镇大寨小学食堂改造	17		17		新建食堂30平方米，购置食堂设备5万元
17	新华镇明水河小学食堂改造	23		23		新建食堂45平方米，购置食堂设备6万元
18	鸭暖镇昭武小学食堂改造	17		17		新建食堂30平方米，购置食堂设备5万元
19	鸭暖镇小鸭小学食堂改造	17		17		新建食堂30平方米，购置食堂设备5万元
20	临泽县第三中学食堂改造	40		40		改造食堂1120平方米，购置食堂设备30万元
21	临泽县第三中学厕所改造	26		26		新建厕所75平方米
22	临泽县第二中学厕所改造	16		16		改造厕所240平方米
23	临泽县西关小学水冲式厕所	38		38		新建厕所80平方米

附件 4：临泽县人民政府对本项目出具了《关于划拨临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设用地的批复》临政土建字【2025】5 号

临泽县人民政府土地征拨文件

临政土建字〔2025〕5 号

临泽县人民政府 关于划拨鸭暖镇屯泉小学食堂 建设用地的批复

临泽县教育局：

县自然资源局报来《关于鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目占用国有土地的审查意见》收悉。经研究，该项目符合临泽县国土空间规划，符合划拨用地目录，现批复如下：

一、同意将鸭暖镇屯泉小学北侧，界址点坐标（4343840.910，33597912.386）向南延伸 15.61 米，向西延伸 82.57 米范围内的国有建设用地使用权 0.0982 公顷（合 1.473 亩，具体位置见勘测定界图）划拨给你局，用于鸭暖镇屯泉小学食堂项目建设，用途

为教育用地。

二、在项目建设过程中，请严格落实各项生态环境保护措施。

接此批复后，请按照《中华人民共和国土地管理法》和《甘肃省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》有关规定，严格按照批准的用途、面积、位置进行建设，不得擅自改变土地用途。

此复



临泽县自然资源局

2025年2月11日印


附件 5：建设用地规划许可证

中华人民共和国 建设用地规划许可证 临自然资 地字第 620723202100014 号 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。 发证机关  临泽县自然资源局 日期 2021 年 6 月 9 日		<table border="1"> <tr> <td>用地单位</td> <td>临泽县教育局</td> </tr> <tr> <td>项目名称</td> <td>临泽县屯泉小学建设项目</td> </tr> <tr> <td>批准用地机关</td> <td>临泽县人民政府</td> </tr> <tr> <td>批准用地文号</td> <td>临泽县人民政府土地征拨文件 临政土建字【2021】51号</td> </tr> <tr> <td>用地位置</td> <td>位于临泽县鸭暖镇小屯街</td> </tr> <tr> <td>用地面积</td> <td>5768 平方米</td> </tr> <tr> <td>土地用途</td> <td>教育用地</td> </tr> <tr> <td>建设规模</td> <td>1000 平方米</td> </tr> <tr> <td>土地取得方式</td> <td>划拨</td> </tr> </table> 附图及附件名称 1. 张掖市教育局 张掖市发展和改革委员会 张掖市财政局 张教发【2021】22 号 《关于 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施计划的批复》 2. 临泽县屯泉小学拟用地位置图 3. 临泽县屯泉小学建设项目用地勘测定界图 4. 临泽县人民政府土地征拨文件 临政土建字【2021】51号 《关于划拨临泽县屯泉小学建设用地的批复》 遵守事项 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。 二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。 四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。	用地单位	临泽县教育局	项目名称	临泽县屯泉小学建设项目	批准用地机关	临泽县人民政府	批准用地文号	临泽县人民政府土地征拨文件 临政土建字【2021】51号	用地位置	位于临泽县鸭暖镇小屯街	用地面积	5768 平方米	土地用途	教育用地	建设规模	1000 平方米	土地取得方式	划拨
用地单位	临泽县教育局																			
项目名称	临泽县屯泉小学建设项目																			
批准用地机关	临泽县人民政府																			
批准用地文号	临泽县人民政府土地征拨文件 临政土建字【2021】51号																			
用地位置	位于临泽县鸭暖镇小屯街																			
用地面积	5768 平方米																			
土地用途	教育用地																			
建设规模	1000 平方米																			
土地取得方式	划拨																			

附件 6：建设工程规划许可证

中华人民共和国 建设工程规划许可证 临自然资建字第——620723202100026——号 根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，经审核，本建设工程符合城乡规划要求，颁发此证。 发证机关  临泽县自然资源局 日 期 2021年6月15日		<table border="1"> <tr> <td>建设单位（个人）</td> <td>临泽县教育局</td> </tr> <tr> <td>建设项目名称</td> <td>临泽县屯泉小学建设项目</td> </tr> <tr> <td>建设位置</td> <td>位于临泽县鸭暖镇小屯街</td> </tr> <tr> <td>建设规模</td> <td>996.69 平方米</td> </tr> </table> 附图及附件名称 1. 张掖市教育局 张掖市发展和改革委员会 张掖市财政局 张教发[2021]22号 《关于2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施计划的批复》 2. 临泽县屯泉小学建设平面规划图 3. 临泽县教育局屯泉小学教学及辅助用房总平面定位图 4. 临泽县人民政府土地征拨文件 临政土建字【2021】51号 《关于划拨临泽县屯泉小学建设用地的批复》 5. 张掖市建筑工程设计方案核定通知书 临自然资规建方核[2021] 27号 遵守事项 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设工程符合城乡规划要求的法律凭证。 二、未取得本证或不按本证规定进行建设的，均属违法建设。 三、未经发证机关许可，本证的各项规定不得随意变更。 四、自然资源主管部门依法有权查验本证，建设单位（个人）有责任提交查验。 五、本证所需附图与附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。	建设单位（个人）	临泽县教育局	建设项目名称	临泽县屯泉小学建设项目	建设位置	位于临泽县鸭暖镇小屯街	建设规模	996.69 平方米
建设单位（个人）	临泽县教育局									
建设项目名称	临泽县屯泉小学建设项目									
建设位置	位于临泽县鸭暖镇小屯街									
建设规模	996.69 平方米									

附件 7：宗地图



附件 8：土地勘测定界技术报告



编号: GSMTKC20211123

土地勘测定界技术报告

建设项目: 临泽县屯泉小学食堂建设项目

甘肃煤田地质局一四五队
二〇二一年十一月二十三日



编号: GSMTKC20211123

土地勘测定界技术报告书

用地单位: 临泽县教育局

项目用地名称: 临泽县屯泉小学食堂建设项目

单位负责人: 张凡

资料复审人: 陈鹏

资料审核人: 宋佩民

项目负责人: 杨勇

甘肃煤田地质局一四五队
二〇二一年十一月十三日

目 录

1.土地勘测定界技术说明	(1-7)
2.土地勘测定界表	(8)
3.建设用地报批地类面积表	(9)
4.土地勘测面积表	(10)
5.土地分类面积表	(11-17)
6.界址点成果表	(18)
7.勘测定界图	(19)
8.附件	(20)

共 20 页

土地勘测定界技术说明

土地勘测定界（以下简称勘测定界）是根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作的需要，实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积，为自然资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术性工作。

为测定临泽县屯泉小学食堂建设项目的用地面积、土地利用现状和使用土地的界址，受临泽县教育局的委托，由甘肃煤田地质局一四五队对该项目进行土地勘测定界，所测地块位于临泽县鸭暖镇华强村地界。

一、工程项目勘测定界依据

- 1、《土地勘测定界规程》（TD/T 1008-2007）；
- 2、《第三次全国土地调查技术规程》（GB/T21010-2017）；
- 3、《地籍调查规程》（TD/T 1001-2012）；
- 4、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）。

二、勘测定界的基本原则

1、必须符合国家有关土地、房地产、城市规划、测绘等方面的法律法规、行政规章和技术规范要求；

2、实事求是，以土地利用现状和现有的土地权属状况为主，并充分考虑历史背景因素。

3、充分利用土地利用现状调查等基础资料,认真分析资料的现势

性;

4、用地项目界址点、界址线、地类界及权属界线要调查清楚，面积必须准确无误，并符合地籍信息化管理的要求。

三、 施测日期

该项目于 2021 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 23 日完成外业作业及内业整理。

四、 勘测定界工作情况

1、外业调查情况

(1) 权属调查情况

在临泽县教育局的配合下，依据《第二次全国土地调查技术规程》和《地籍调查规程》要求现场指界，并将用地范围内的权属界线测绘到工作底图上。

(2) 地类调查情况

依据《土地利用现状分类》，以地形图上的地类界线，通过现场调查及实地判读，将用地范围内及其附近的各地类界线测绘在工作底图上，并标注二级地类编号。同时对土地利用现状调查的地类进行了核实。

经调查，临泽县屯泉小学食堂建设项目，共涉及一级类 2 个，二级类 2 个（详见土地分类面积表），地类认定见下表。

表 A1 土地利用现状分类

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
01	耕地			指种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度＜1.0米、北方宽度＜2.0米固定的沟、渠、路和地坎（埂）；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，以及其他临时改变用途的耕地。
		0101	水田	指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮作的耕地。
		0102	水浇地	指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物的耕地。包括种植蔬菜等的非工厂化的大棚用地。
		0103	旱地	指无灌溉设施，主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地，包括没有灌溉设施，仅靠引洪淤灌的耕地。
02	园地			指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地。
		0201	果园	指种植果树的园地。
		0202	茶园	指种植茶树的园地。
		0204	其它园地	指种植桑树、橡胶、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。
03	林地			指生长乔木、竹类、灌木的土地，及沿海生长红树林的土地。包括迹地，不包括居民点内部的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林。
		0301	乔木林地	指树木郁闭度≥0.2的乔木林地，包括红树林地和竹林地。
		0305	灌木林地	指灌木覆盖度≥40%的林地。
		0307	其它林地	包括疏林地（指树木郁闭度≥0.1、＜0.2的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地。
04	草地			指生长草本植物为主的土地。
		0401	天然牧草地	指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地。
		0403	人工牧草地	指人工种植牧草的草地。
		0404	其它草地	指树木郁闭度＜0.1，表层为土质，生长草本植物为主，不用于畜牧业的草地。

续表 A1 土地利用现状分类

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
05	商服用地			指主要用于商业、服务业的土地。
		0502	批发零售用地	指主要用于商品批发、零售的用地。包括商场、商店、超市、各类批发（零售）市场，加油站等及其附属的小型仓库、车间、工场等的用地。
		0504	住宿餐饮用地	指主要用于提供住宿、餐饮服务的用地。包括宾馆、酒店、饭店、旅馆、招待所、度假村、餐厅、酒吧等。
		0505	商务金融用地	指企业、服务业等办公用地，以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所以及企业厂区外独立的办公场所等用地。
		0507	其它商服用地	指上述用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴场所等用地。
06	工矿仓储用地			指主要用于工业生产、物资存放场所的土地。
		0601	工业用地	指工业生产及直接为工业生产服务的附属设施用地。
		0602	采矿用地	指采矿、采石、采砂（沙）场，盐田，砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地。
		0604	仓储用地	指用于物资储备、中转的场所用地。
07	住宅用地			指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地。
		0701	城镇住宅用地	指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地。包括普通住宅、公寓、别墅等用地。
		0702	农村宅基地	指农村用于生活居住的宅基地。
08	公共管理与公共服务用地			指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、风景名胜、公共设施等的土地。
		0801	机关团体用地	指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地。
		0802	新闻出版用地	指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。
		0803	科教用地	指用于各类教育，独立的科研、勘测、设计、技术推广、科普等的用地。
		0805	医疗卫生用地	指用于医疗保健、卫生防疫、急救康复、医检药检、福利救助等的用地。
		0807	文体娱乐用地	指用于各类文化、体育、娱乐及公共广场等的用地。
		0809	公共设施用地	指用于城乡基础设施的用地。包括给排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。
		0810	公园与绿地	指城镇、村庄内部的公园、动物园、植物园、街心花园和用于休憩及美化环境的绿化用地。
		0906	风景名胜设施用地	指风景名胜（包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等）景点及管理机构的建筑用地。景区内的其它用地按现状归入相应地类。

续表 A1 土地利用现状分类

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
09	特殊用地			指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地。
		0901	军事设施用地	指直接用于军事目的的设施用地。
		0902	使领馆用地	指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地。
		0903	监教场所用地	指用于监狱、看守所、劳改场、劳教所、戒毒所等的建筑用地。
		0904	宗教用地	指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地。
		0905	殡葬用地	指陵园、墓地、殡葬场所用地。
10	交通运输用地			指用于运输通行的地面线路、场站等的土地，包括民用机场、港口、码头、地面运输管道和各种道路用地。
		1001	铁路用地	指用于铁道线路、轻轨、场站的用地，包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。
		1003	公路用地	指用于国道、省道、县道和乡道的用地，包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。
		1004	街巷用地	指用于城镇、村庄内部公用道路(含立交桥)及行道树的用地，包括公共停车场，汽车客货运输站点及停车场等用地。
		1006	农村道路	指公路用地以外的南方宽度 ≥ 1.0 米、北方宽度 ≥ 2.0 米的村间、田间道路(含机耕道)。
		1007	机场用地	指用于民用机场的用地。
		1008	港口码头用地	指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分。
		1009	管道运输用地	指用于运输煤炭、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。
11	水域及水利设施用地			指陆地水域，海涂，沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、居民点、道路等用地。
		1101	河流水面	指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库水面。
		1102	湖泊水面	指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面。
		1103	水库水面	指人工拦截汇集而成的总库容 ≥ 10 万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面。
		1104	坑塘水面	指人工开挖或天然形成的蓄水量 < 10 万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面。
		1105	沿海滩涂	指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带，包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂。

续表 A1 土地利用现状分类

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
11	水域及水利设施用地	1106	内陆滩涂	指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地。
		1107	沟渠	指人工修建，南方宽度 ≥ 1.0 米、北方宽度 ≥ 2.0 米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、取土坑、护堤林。
		1108	水工建筑用地	指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬电站等常水位岸线以上的建筑物用地。
		1110	冰川及永久积雪	指表层被冰雪常年覆盖的土地。
12	其它土地			指上述地类以外的其它类型的土地。
		1201	空闲地	指城镇、村庄、工矿内部尚未利用的土地。
		1202	设施农用地	指直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属用地，农村宅基地以外的晾晒场等农业设施用地。
		1203	田坎	主要指耕地中南方宽度 ≥ 1.0 米、北方宽度 ≥ 2.0 米的地坎。
		1204	盐碱地	指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地。
		1205	沙地	指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地。
		1206	裸土地	指表层为土质，基本无植被覆盖的土地。

2、外业测量情况

本次勘测定界测量仪器为 GPS（RTK），采用国家 2000 坐标系，投影带为 3 度带，中央子午线为 99 度。碎部测量为全解析法施测。勘测定界测区共设界址桩 7 个。

3、面积量算与汇总

面积量算是在土地勘测定界图的基础上进行。计算方法采用解析方法，即根据界址点坐标，用 CASS7.0 等测绘软件计算宗面积，用 MAPGIS 绘图软件计算地类面积，用 Microsoft Excel 电子表格软件进行汇总。

$$P=1/2 \sum x_i (y_{i+1} - y_{i-1}) \quad i=1, 2, \dots, n$$

或
$$P=1/2 \sum y_i (x_{i+1} - x_{i-1}) \quad i=1, 2, \dots, n$$

式中：P ---- 宗地面积， m^2 ；

x_i 、 y_i ----- 界址点坐标，m；

n ---- 宗地界址点个数。

实测项目用地总面积共计 0.0978 公顷，其中占用其他草地面积为 0.0483 公顷，占用农村宅基地面积为 0.0495 公顷。

4、相关说明

(1) 本次勘测定界工作采用地形图、现场测绘图、土地利用现状图作为工作底图。

(2) 地类代号对照

草地： 0404—其他草地

住宅用地： 0702—农村宅基地

(3) 工作简述及自检情况说明

为使临泽县屯泉小学食堂建设项目勘测工作进展顺利，内外业成果均进行了有效检核。勘测定界内外业工作和成果资料均按《土地勘测定界规程》、《地籍调查规程》的要求完成。

项目负责人：杨勇

2021 年 11 月 23 日

土地勘测定界表

单位名称	临泽县教育局				经办人							
单位地址					电话							
主管部门					土地用途							
土地座落	临泽县鸭暖镇华强村											
相关文件					界桩数	7						
图幅号	4343.778-33597.801				申请日期	2021年11月20日						
勘 测 面 积 公 顷	分类	农用地				建设用地				未利用地	合计	
	所有权	耕地	林地	园地	设施农用地	工矿仓储用地	住宅用地	交通运输用地	其他用地	沙地	其他草地	
	国有						0.0495				0.0483	0.0978
	集体											
	合计						0.0495				0.0483	0.0978
基本农田面积												
勘测定界单位签注												
临泽县屯泉小学食堂建设项目面积准确，土地权属调查由当地自然资源部门及所在乡村配合下现场指界、勘测。地类调查根据实地现状实测经勘测定界的用地项目界址点、线、面积及地类界线、权属界线调查清楚测量准确，满足《土地勘测定界规程》及《地籍调查规程》的要求。												
单位主管: 张能  审核人: 宋佩民 项目负责人: 杨勇												

建设用地报批地类面积表

临泽县


单位:公顷

面积 \ 权属		合计	其中	
			国有土地	集体土地
总 计		0.0978	0.0978	
(一) 农用地				
其中	耕地			
	园地			
	林地			
	草地			
	交通用地			
	设施农用地			
	其他用地			
(二) 建设用地		0.0495	0.0495	
其中	商服用地			
	工矿仓储用地			
	住宅用地	0.0495	0.0495	
	公共管理与公共服务用地			
	特殊用地			
	交通运输用地			
	水域及水利设施用地			
	其他用地			
(三) 未利用地		0.0483	0.0483	
其中	沙地			
	其他草地	0.0483	0.0483	
	裸岩石砾地			

土地勘测面积表

临泽县

单位：公顷



总面积		0.0978			
按现状权属分	集体				
	国有	0.0978			
按现状地类分	农用地				
		其中	设施农用地		
			园地		
	建设用地	0.0495			
	未利用地	0.0483			
按用地占用方式分类	征用		其中	耕地	
				未利用地	
	划拨				
	出让				
	代征				
	临时用地				
	征收		其中	耕地	
				未利用地	

单位:公顷

11

农用地分类面积表（一）

临泽县		单位：公顷									
单 位	农 用 地	耕 地				园 地			林 地		
		小 计	水田	水浇地	旱地	小 计	果园	茶园	其他园地	小 计	乔木林地
		0101	0102	0103		0201	0202	0204	0301	0302	0307
合 计											
小 计											
国有土地											
小 计											
计算者：杨 勇											
检查者：宋欣民											
2021年11月23日											

农用地分类面积表(二)

[illegible]

表 1-1-1 建设用地区域分类


临泽县		单位：公顷												
单 位	建设用地	商 服 用 地						工矿仓储用地				住 宅 用 地		
		小 计	批 发 零 售 用 地	住 宿 餐 饮 用 地	商 务 融 用 地	其 他 商 服 用 地	小 计	工 业 用 地	采 矿 用 地	仓 储 用 地	小 计	城 镇 住 宅 用 地	农 村 宅 基 地	
合 计	0.0495		0502	0504	0505	0507		0601	0602	0604	0.0495	0701	0702	
小 计	0.0495										0.0495		0.0495	
国有土地	0.0495										0.0495		0.0495	
鸭														
暖														
镇														
小 计														
合计：杨勇		检查者：宋欣民												
		2021年11月23日												

51

未利用地分类面积表

临泽县				单位：公顷															
单 位	未利 用地	草 地		水域及水利设施用地						其 他 土 地									
		小计	其他 草地	小 计	河流 水面	湖泊 水面	沿海 滩涂	内陆 滩涂	冰川及 永久积 雪	小计	盐碱 地	沙地	裸岩石 砾地	裸土 地					
合 计	0.0483	0.0483	0.0483							1101	1102	1105	1106	1110		1204	1205	1207	1206
小 计	0.0483	0.0483	0.0483																
国有土地	0.0483	0.0483	0.0483																
小 计																			
鸣 暖 镇				2021 年 11 月 23 日															
计算者：杨 勇				检查者：宋欣民															

第 1 页
边长



勘测定界委托书

为加强自然资源管理，充分、合理利用自然资源，切实保护耕地，根据《土地勘测定界规程》（TD/1008-2007）和自然资源部《关于进一步规范建设用地审查报批工作有关问题的通知》，对土地征用、划拨、出让、农用地转用、土地开发整理及土地登记发证和矿产资源的探矿权、采矿权等实行勘测定界制度，调查和界定土地权属、范围，测定用地界址，调绘土地利用现状，计算用地面积，为自然资源利用审批和资源管理提供科学、准确的基础资料。经临泽县自然资源局审查同意，临泽县教育局委托甘肃煤田地质局一四五队就临泽县屯泉小学食堂建设项目勘测定界。作业程序、平面坐标系选择、首级控制、工作底图、勘测定界图比例尺、界址点坐标测量及用地面积量算方法等应严格按照《土地勘测定界规程》（TD/1008-2007）实施，土地分类参照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）划分，并在土地勘测定界技术说明中详细阐述。

临泽县教育局

2021年11月23日

编号: 2024003-018

土地勘测定界技术报告

建设项目: 临泽县 2024 年度第 (3) 批次建设用地

张掖市土地规划勘测院

二〇二四年三月十三日

编号：2024003-018

土地勘测定界技术报告

用地单位：临泽县人民政府

建设项目：临泽县 2024 年度第（ ）批次建设用地

单位负责人：印力

资料复审人：唐毅

资料审核人：李和平

项目负责人：索畅



目 录

1. 土地勘测定界技术说明.....	(1-8)
2. 土地勘测定界表.....	(9)
3. 建设用地报批地类面积表.....	(10)
4. 土地勘测面积表.....	(11)
5. 土地分类面积表.....	(12-18)
6. 宗地面积量算表.....	(19)
7. 勘测定界图.....	(20)
8. 附件.....	(21-22)

共 22 页

土地勘测定界技术说明

土地勘测定界是根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作地需要，实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积，为自然资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行技术性工作。

为测定临泽县 2024 年度第（ ）批次建设用地的面积、土地利用现状和使用土地的界址，受临泽县自然资源局的委托，张掖市土地规划勘测院于 2024 年 3 月 4 日进行勘测定界，所测地块位于临泽县国有土地。

一、工程项目勘测定界依据

- 1、《土地勘测定界规程》（TD/T 1008-2007）；
- 2、《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）；
- 3、《地籍调查规程》（GB/T42547-2023）；
- 4、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）。

二、勘测定界的基本原则

1、符合国家有关土地、房地产、城市规划、测绘等方面的法律法规、行政规章和技术规范要求；

2、实事求是，以土地利用现状和现有的土地权属状况为主，并充分考虑历史背景因素。

3、充分利用土地利用现状调查等基础资料，认真分析资料的现势性；

4、用地项目界址点、界址线、地类界及权属界线要调查清楚，面积必须准确无误，并符合地籍信息化管理的要求。

三、施测日期

该项目勘测定界于 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 13 日完成外业作业及内业整理。

四、勘测定界工作情况

1、外业调查情况

(1) 权属调查情况

在各级自然资源管理部门的配合下，组织原权属单位有关人员依据《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）和《地籍调查规程》（GB/T42547-2023）要求现场指界，并将用地范围内的权属界线测绘到工作底图上。

(2) 地类调查情况

依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），参照地籍图、土地利用现状图以及地形图上的地类界线，通过现场调查及实地判读，将用地范围内及其附近的各地类界线测绘或转绘在工作底图上，并标注二级地类编号。同时对土地利用现状调查的地类进行了核实。

经调查，临泽县 2024 年度第（ ）批次建设用地共涉及一级类 1 个，二级类 1 个（详见土地分类面积表），地类认定见下表。

表1 土地利用现状分类和编码

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
01	耕地			指种植农作物的土地,包括熟地、新开发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、轮作地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度<1.0米、北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地,以及其他临时改变用途的耕地。
		0101	水田	指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮作的耕地。
		0102	水浇地	指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物的耕地(含蔬菜)的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地。
		0103	旱地	指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,依靠引洪淤灌的耕地。
02	园地			指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地。
		0201	果园	指种植果树的园地。
		0202	茶园	指种植茶树的园地。
		0203	橡胶园	指种植橡胶树的园地
		0204	其它园地	指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。
03	林地			指生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。包括迹地,不包括城镇、村庄范围内的绿化林木用地,铁路、公路征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林。
		0301	乔木林地	指乔木郁闭度≥0.2的林地,不包括森林沼泽。
		0302	竹林地	指生长竹类植物,郁闭度≥0.2的林地。
		0303	红树林地	指沿海生长红树植物的林地。
		0304	森林沼泽	以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽。
		0305	灌木林地	指灌木覆盖度≥40%的林地,不包括灌丛沼泽。
		0306	灌丛沼泽	以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽。
		0307	其他林地	包括疏林地(树木郁闭度≥0.1、<0.2的林地)未成林地、迹地、苗圃等林地。

表 1 （续）

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
04	草地			指生长草本植物为主的土地。
		0401	天然牧草地	指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地,包括实施禁牧措施的草地,不包括沼泽草地。
		0402	沼泽草地	指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸。
		0403	人工牧草地	指人工种牧草的草地。
		0404	其他草地	指树木郁闭度<0.1,表层为土质,不用于放牧的草地。
05	商服用地			指主要用于商业、服务业的土地。
		0501	零售商业用地	以零售为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等的用地。
		0502	批发市场用地	以批发功能为主的市场用地。
		0503	餐饮用地	饭店、餐厅、酒吧等用地。
		0504	旅馆用地	宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地。
		0505	商务金融用地	指商务服务用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所;信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地。
		0506	娱乐用地	指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地。
		0507	其他商服用地	指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网店、物流营业网店,及居住小区及小区级以下的配套的服务设施等用地。
06	工矿仓储用地			指主要用于工业生产、物资存放场所的土地。
		0601	工业用地	指工业、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产等服务的附属设施用地。
		0602	采矿用地	指采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用,排土(石)及尾矿堆放地。
		0603	盐田	指用于生产盐的土地,包括晒盐场所、盐池及附属设施用地。
		0604	仓储用地	指用于物资储备、中转的场所用地,包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等。
07	住宅用地			指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地。
		0701	城镇住宅用地	指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地,不含配套的商业服务设施等用地。
		0702	农村宅基地	指农村用于生活居住的宅基地。

表 1 （续）

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
08	公共管理与公共服务用地			指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公共设施等的土地。
		0801	机关团体用地	指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地。
		0802	新闻出版用地	指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。
		0803	教育用地	指用于各类教育用地，包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地，聋、哑、盲人学校及工读学校用地，以及为学校配建的独立地段的学生生活用地。
		0804	科研用地	指独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地。
		0805	医疗卫生用地	指医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地；卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地；对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地；急救中心、血库等用地。
		0806	社会福利用地	指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括福利院、养老院、孤儿院等用地。
		0807	文化设施用地	指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地；综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地。
		0808	体育用地	指体育场馆和体育训练基地等用地，包括室内外体育运动用地，如体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地，溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及水上运动的陆域部分等用地，以及体育运动专设的训练基地用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地。
		0809	公共设施用地	指用于城乡基础设施的用地。包括给排水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。
		0810	公园与绿地	指城镇、村庄内部的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。
09	特殊用地			指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地。
		0901	军事设施用地	指直接用于军事目的的设施用地。
		0902	使领馆用地	指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地。
		0903	监教场所用地	指用于监狱、看守所、劳改场、劳教所、戒毒所等的建筑用地。
		0904	宗教用地	指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地。
		0905	殡葬用地	指陵园、墓地、殡葬场所用地。
		0906	风景名胜设施用地	指风景名胜景点（包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址、自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等）的管理机构，以及旅游服务设施的建筑用地。景区内的其他用地按现状归入相应地类。

表 1 （续）

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
10	交通运输用地			指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道以及轨道交通用地。
		1001	铁路用地	指用于铁路线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。
		1002	轨道交通用地	指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地，以及场站的用地。
		1003	公路用地	指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。
		1004	城镇村道路用地	指城镇、村庄范围内公用道路及行道用地。包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等。
		1005	交通服务场站用地	指城镇、村庄范围内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地。
		1006	农村道路	指农村范围内，南方宽度 ≥ 1.0 米、 ≤ 8 m，北方宽度 ≥ 2.0 米、 ≤ 8 m 用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道）。
		1007	机场用地	指用于民用机场、军民合用机场的用地
		1008	港口码头用地	指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分。
		1009	管道运输用地	指用于运输煤炭、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。
11	水域及水利设施用地			指陆地水域，海涂，沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、城镇、村庄、道路等用地。
		1101	河流水面	指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库水面。
		1102	湖泊水面	指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面。
		1103	水库水面	指人工拦截汇集而成的总库容 ≥ 10 万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面。
		1104	坑塘水面	指人工开挖或天然形成的蓄水量 < 10 万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面。
		1105	沿海滩涂	指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂。
		1106	内陆滩涂	指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地。

表 1 （续）

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
11	水域及水利设施用地	1107	沟渠	指人工修建，南方宽度 ≥ 1.0 米、北方宽度 ≥ 2.0 米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、护堤林及小型泵站。
		1108	沼泽地	指经常积水或渍水，一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地。
		1109	水工建筑用地	指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地。
		1110	冰川及永久积雪	指表层被冰雪常年覆盖的土地。
12	其它土地			指上述地类以外的其它类型的土地。
		1201	空闲地	指城镇、村庄、工矿内部尚未利用的土地。包括尚未确定用途的土地。
		1202	设施农用地	指直接用于经营性畜禽养殖生产设施用地及其相应附属用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产设施用地及其相应附属用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地。
		1203	田坎	主要指耕地中南方宽度 ≥ 1.0 米、北方宽度 ≥ 2.0 米的地坎。
		1204	盐碱地	指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地。
		1205	沙地	指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地。
		1206	裸土地	指表层为土质，基本无植被覆盖的土地。
		1207	裸岩石砾地	指表层为岩石或石砾，其覆盖面积 $\geq 70\%$ 的土地。

2、外业测量情况

本次勘测定界测量仪器为 GPS（RTK），采用 2000 国家大地坐标系，投影带为 33 度带，中央子午线经度为东经 99 度。碎部测量为全解析法施测。勘测定界共设界址桩 7 个。

3、面积量算与汇总

面积量算是在土地勘测定界图的基础上进行。计算方法采用解析方法，即根据界址点坐标，用 CASS7.0 等测绘软件计算宗地面积，用 MAPGIS 绘图软件计算地类面积，用 Microsoft Excel 电子表格软件进行汇总。

面积计算公式：

$$P=1/2 \sum X_i (Y_{i+1}-Y_{i-1}) \quad i=1, 2, \dots, n$$

$$\text{或} \quad P=1/2 \sum Y_i (X_{i+1}-X_{i-1}) \quad i=1, 2, \dots, n$$

式中: P——宗地面积, m^2 ;

X_i 、 Y_i —— 界址点坐标, m;

n —— 宗地界址点个数。

各类面积的量算均采用解析方法, 实测项目用地总面积为 0.0483 公顷, 全部为农用地。

4、相关说明

(1) 本次勘测定界工作采用地形图、现场测绘图、土地利用现状图作为工作底图。

(2) 地类代号对照

农用地:

草地: 0404—其他草地

(3) 工作简述及自检情况说明勘测定界内外业工作和成果资料均按《土地勘测定界规程》、《地籍调查规程》的要求完成。

(4) 土地勘测定界技术报告地类与三调数据库地类不一致的说明

土地勘测定界技术报告地块中, 根据自然资办函【2022】411 号文件相关要求, 该图斑地类以 2018 年度土地变更调查数据库为准: 三调地类为 0601 (工业用地) 面积 0.0453 公顷, 全部退回为 0404 (其他草地); 地类为 0803 (教育用地) 面积 0.0030 公顷, 全部退回为 0404 (其他草地); 权属为临泽县国有土地。

(5) 经实地勘测, 现场已修建。

项目负责人: 索畅

2024 年 3 月 13 日

土地勘测定界表

单位名称	临泽县人民政府		经办人							
单位地址			电 话							
主管部门			土地用途							
土地坐落	临泽县国有土地									
相关文件			界桩数		7					
图 幅 号	J47G019067				申请日期	2024 年 3 月 4 日				
合 计	国有		集体							
0.0483	0.0483									
农用地	权属\地类	小计	耕地	园地	林地	草地	交通运输用地	水域及水利设施用地	其他土地	
0.0483	国有	0.0483				0.0483				
	集体									
建设用地	权属\地类	小计	商服用地	工矿仓储用地	住宅用地	公共管理与公共服务	特殊用地	交通运输用地	水域及水利设施用地	其他土地
	国有									
	集体									
未利用地	权属\地类	小计	水域及水利设施用地					其他土地		
	国有									
	集体									
基本农田面积	0									
勘测单位签注										
临泽县 2024 年度第（ ）批次建设用地勘测定界面积准确，土地权属调查由当地自然资源部门及所在乡村配合下现场指界、勘测。地类调查根据实地现状实测经勘测定界的用地项目界址点、线、面积及地类界线、权属界线调查清楚测量准确，满足《土地勘测定界规程》及《地籍调查规程》的要求。										
单位主管: 			审 核 人:  项目负责人: 索 畅 2024 年 3 月 13 日 							

建设用地报批地类面积表

临泽县

单位：公顷

面 积		权 属	合 计	其 中	
				国有土地	集体土地
总 计			0.0483	0.0483	
(一) 农用地			0.0483	0.0483	
其中	耕 地				
	园 地				
	林 地				
	草 地		0.0483	0.0483	
	交通运输用地				
	水域及水利设施用地				
	其他土地				
(二) 建设用地					
其中	商服用地				
	工矿仓储用地				
	住宅用地				
	公共管理与公共服务用地				
	特殊用地				
	交通运输用地				
	水域及水利设施用地				
	其他土地				
(三) 未利用地					
	水域及水利设施用地				
	其他土地				

土地勘测面积表

临泽县

单位: 公顷

总 面 积		0.0483			
按现状 权属分	集 体				
	国 有	0.0483			
按现状 地类分	农用地	0.0483			
		其 中	耕 地		
			园 地		
			草 地	0.0483	
			交通运输用地		
			水域及水利设施用地		
	其他土地				
	建设用地				
	未利用地				
按用地 占用方 式分类	征用		其 中	耕 地	
				未利用地	
	划拨				
	出让				
	代征				
	临时用地				
	征收		其 中	耕 地	
未利用地					



农用地分类面积表 (一)

临泽县

单位: 公顷

[illegible]

计算者: 索畅

检查者: 唐 毅

2024年3月13日

农用地分类面积表 (二)

临泽县					单位:公顷										
单 位	草 地					交通运输用地		水域及水利设施用地					其 他 土 地		
	小 计	天然牧草地	沼泽草地	人工牧草地	其他草地	小 计	农村道路	小 计	水库水面	坑塘水面	沟渠	小 计	设施农用地	田坎	
		0401	0402	0403	0404		1006		1103	1104	1107		1202	1203	
合 计	0.0483				0.0483										
小 计	0.0483				0.0483										
国有土地	0.0483				0.0483										

表 1-1-1 建设用地分类面积表

[illegible]

建设用地分类面积表 (三)

临泽县

单位:公顷


[illegible]

计算者: 索 畅

检查者: 唐 毅

2024年3月13日

[illegible]



勘测定界委托书

为加强自然资源管理，充分、合理利用自然资源，切实保护耕地，根据《土地勘测定界规程》（TD/1008-2007）和自然资源部《关于进一步规范建设用地审查报批工作有关问题的通知》，对土地征用、划拨、出让、农用地转用、土地开发整理及土地登记发证和矿产资源的探矿权、采矿权等实行勘测定界制度，调查和界定土地权属、范围，测定用地界址，调绘土地利用现状，计算用地面积，为自然资源利用审批和自然资源管理提供科学、准确的基础资料。经临泽县自然资源局审查同意，现委托张掖市土地规划勘测院就临泽县 2024 年度第（ ）批次建设用地进行勘测定界。作业程序、平面坐标系选择、首级控制、工作底图、勘测定界图比例尺、界址点坐标测量及用地面积量算方法等应严格按照《土地勘测定界规程》（TD/1008-2007）实施，土地分类参照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）划分，并在土地勘测定界技术说明中详细阐述。

临泽县自然资源局

2024 年 3 月 4 日

附件 9：人员访谈表

人员访谈记录表		
项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	张掖市生态环境局临泽分局
	职务	/
	电话	13993656230
访谈内容： 1、项目地块历史上归属人及使用情况 经自然资源局查询，该地块属草地 2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧是小屯卫生院，西侧是学校教学区，南侧是粮站， 北侧是养老院		
被访谈人员：张丽娟 记录人：刘红 时间：2025.7.18		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	张掖市生态环境局临泽分局
	职务	干部
	电话	13830693660
访谈内容： 1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校之前是国有土地的草地 2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧是小屯卫生院，西侧是学校的教学区， 南侧是粮站，北侧是养老院。		
被访谈人员：沈丽 记录人：刘红 时间：2025.7.18		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	校长
	电话	15379282277
访谈内容: 1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校之前是国有用地的草地。 2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧是小屯卫生院，西侧是学校的教学区，南侧是粮站，北侧是养老院。		

被访谈人员: 陈燕

记录人: 刘红

时间: 2025.7.11

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18193670896
访谈内容: 1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校前,是国有用地的草地. 2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧是小屯卫生院,西侧是学校教学楼区, 南侧是粮站,北侧养老院		

被访谈人员:田彩兰

记录人:刘红

时间:2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18919365108
访谈内容: 1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校之前是国有^{用地}土地的草地。 2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧小屯卫生院, 西侧学校教学区 南侧粮站, 北侧养老院。		

被访谈人员: 梁娜

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18193898652
访谈内容: 1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校之前是国有用地的草地 2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮站 北侧养老院		
被访谈人员: 刘惠芳 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18293648449
访谈内容:		
1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校之前是国有用地的草地。		
2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧:小屯卫生院 西侧是学校教学区 南侧粮站 北侧养老院		

被访谈人员: 杨丽霞

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18189600002
访谈内容:		
1、项目地块历史上归属人及使用情况 在校之前是国有用地的草地。		
2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮站 北侧养老院		

被访谈人员: 杨红梓

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目		
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街		
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学	
	职务	老师	
	电话	18919360089	
访谈内容:			
1、项目地块历史上归属人及使用情况			
在建校之前是国有用地的草地			
2、周边地块历史上归属人及使用情况			
东侧小屯卫生院 西侧学校教学用			
南侧粮站 北侧养老院			

被访谈人员: 梁海燕

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目		
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街		
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学	
	职务	老师	
	电话	15346761980	
访谈内容:			
1、项目地块历史上归属人及使用情况			
在建校之前是国有用地的草地			
2、周边地块历史上归属人及使用情况			
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区			
南侧粮站 北侧养老院			
被访谈人员: 吕冬梅 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17			

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18019362200
访谈内容:		
1、项目地块历史上归属人及使用情况		
在建校之前是国有用地的草地		
2、周边地块历史上归属人及使用情况		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区		
南侧粮站 北侧养老院		
被访谈人员:	记录人:	时间:
毛红	刘红	2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	君羊众
	电话	138 30611874
访谈内容:		
1、项目地块历史上归属人及使用情况		
在建校之前是国有用地的草地		
2、周边地块历史上归属人及使用情况		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区		
南侧粮站 北侧养老院		
被访谈人员: 张晓芳 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目		
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街		
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学	
	职务	群众	
	电话	13609362524	
访谈内容:			
1、项目地块历史上归属人及使用情况			
在建校之前是国有用地的草地			
2、周边地块历史上归属人及使用情况			
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区			
南侧粮站 北侧养老院			

被访谈人员:姜丽

记录人:刘红

时间:2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13209362113
访谈内容:		
1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校之前是国有用地的土地		
2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮站 北侧养老院		

被访谈人员: 王小平

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	君羊众
	电话	18109362242
访谈内容: 1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校之前是国有用地的草地 2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮站 北侧养老院		

被访谈人员: 王红

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13809361246
访谈内容： 1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校之前是国有用地的草地 2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮站 北侧养老院		

被访谈人员: 张洁

记录人: 刘红

时间: 2025.7.7

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	18109361002
访谈内容： 1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校之前是国有用地的草地 2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮站 北侧养老院		

被访谈人员：陈晓兰

记录人：刘红

时间：2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	18109361120
访谈内容:		
1、项目地块历史上归属人及使用情况		
在建校之前是国有用地的草地		
2、周边地块历史上归属人及使用情况		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区		
南侧粮站 北侧养老院		

被访谈人员: 张玉兰

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13609362513
访谈内容:		
1、项目地块历史上归属人及使用情况		
在建校之前是国有用地的草地		
2、周边地块历史上归属人及使用情况		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区		
南侧粮站 北侧养老院		

被访谈人员: 张燕

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13832461524
访谈内容:		
1、项目地块历史上归属人及使用情况 在建校之前是国有用地的草地		
2、周边地块历史上归属人及使用情况 东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮站 北侧养老院		

被访谈人员: 刘萍

记录人: 刘红

时间: 2025.7.11

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	张掖市生态环境局临泽分局
	职务	—
	电话	1399365 6230
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述 现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述 北侧是养老院，南侧是粮站，均未受过污染， 东侧是卫生院，西侧是学校教学区，均未受 过污染。		
3、项目地块周边污染源描述 均无受过污染		
被访谈人员: 张丽娟 记录人: 刘红 时间: 2025.7.18		

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	张掖市生态环境局临泽分局
	职务	干部
	电话	13830693660
访谈内容： 1、项目地块内现状情况描述 现在用于学校食堂 2、相邻地块现状情况描述 北侧是养老院，南侧是粮站，均未受过污染。 东侧是卫生院，西侧学校教学区，均未受过污染。 3、项目地块周边污染源描述 均未受过污染。		
被访谈人员：沈丽 记录人：刘红 时间：2025.7.18		

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	校长
	电话	15317282277
访谈内容： 1、项目地块内现状情况描述 现状用于学校食堂 2、相邻地块现状情况描述 北侧是养老院，南侧是粮站，均未受过污染。东侧是卫生院，西侧学校教学区，均未受过污染。 3、项目地块周边污染源描述 均未受过污染。		
被访谈人员：陈董 记录人：刘红 时间：2025.7.17		

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18193670896
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院, 西侧学校教学区, 南侧粮站, 北侧养老院, 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		

被访谈人员: 田彩兰

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18919365108
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院, 西侧学校教学区, 南侧粮站		
北侧养老院, 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		

被访谈人员: 梁娜

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	1813898152
访谈内容: 1、项目地块内现状情况描述 现用于学校食堂。 2、相邻地块现状情况描述 东侧小屯卫生院、西侧学校教学区、南侧粮站、北侧养老院、均无污染。 3、项目地块周边污染源描述 均无污染		

被访谈人员: 刘惠芳

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18293148447
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院, 西侧学校教学区, 南侧粮站, 北侧养老院, 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		

被访谈人员: 杨丽霞

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18189600002
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学楼, 南侧粮站, 北侧养老院, 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		
被访谈人员: 杨红梓 记录人: 刘红 时间: 2025. 7. 17		

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18919360089
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区, 南侧粮站 北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		
被访谈人员: 梁海燕, 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	15346761980
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区, 南侧粮 站 北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		
被访谈人员: 吕冬梅 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17.		

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18019362200
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧 粮站 北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		
被访谈人员: 梁毛红 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13830611874
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧 粮站 北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		
被访谈人员: 张晓芳 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13609362524
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮站 北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		

被访谈人员:姜丽

记录人:刘红

时间:2025.7.17

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13209362113
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮站		
北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		

被访谈人员: 王小平

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	18109362242
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮		
站 北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		

被访谈人员: 王红

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13809361246
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮站 北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		

被访谈人员: 张浩

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	18109361002
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区, 南侧粮		
站 北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		

被访谈人员: 陈晓兰

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17.

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	18109361120
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区 南侧粮 站 北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		
被访谈人员: 张玉兰 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13609362513
访谈内容:		
1、项目地块内现状情况描述		
现用于学校食堂		
2、相邻地块现状情况描述		
东侧小屯卫生院 西侧学校教学区, 南侧粮站, 北侧养老院 均无污染		
3、项目地块周边污染源描述		
均无污染		

被访谈人员: 张燕

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群羊众
	电话	13832461524
访谈内容: 1、项目地块内现状情况描述 现用于学校食堂 2、相邻地块现状情况描述 东侧小屯卫生院, 西侧学校教学区, 南侧粮站, 北侧养老院 均无污染 3、项目地块周边污染源描述 均无污染		
被访谈人员: 刘萍 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	张掖市生态环境局临泽分局
	职务	/
	电话	13993656230
1.地块历史上有无其他企业的存在?		无
2.是否有工业固体废物堆散场?		无
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑?		无
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管?		无
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池?		无
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故?		无
7.是否有废气产生?是否有废气的处理设施?		无
8.是否有工业废水产生?是否有废水处理设施?		无
9.有无危险废弃物产生?危险废弃物的处置方式?		无
10.地块内土壤是否受过污染?		无
11.地块内地下水是否受过污染?		无
其他信息:		
被访谈人员: 张丽娟 记录人: 刘红 时间: 2025.7.18		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	张掖市生态环境局临泽分局
	职务	干部
	电话	13830693660
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		
被访谈人员: 沈丽 记录人: 刘红 时间: 2025.7.13		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	校长
	电话	15379280277
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		

被访谈人员: 陈董 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17.

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	1537925 18193670896
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		
被访谈人员:田彩兰 记录人:刘红 时间:2025.7.17		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18919365108
1.地块历史上有无其他企业的存在？ 无		
2.是否有工业固体废物堆散场？ 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑？ 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管？ 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池？ 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故？或发生过其他污染性事故？ 无		
7.是否有废气产生？是否有废气的处理设施？ 无		
8.是否有工业废水产生？是否有废水处理设施？ 无		
9.有无危险废弃物产生？危险废弃物的处置方式？ 无		
10.地块内土壤是否受过污染？ 无		
11.地块内地下水是否受过污染？ 无		
其他信息：		

被访谈人员：梁娜 记录人：刘红 时间：2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	18 老师
	电话	18173898652
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		
被访谈人员: 刘惠芳 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	182.93648449
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		

被访谈人员: 杨丽霞

记录人: 刘江

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	18189600002
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		

被访谈人员: 杨红梓

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	15346761980
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		
被访谈人员: 吕冬梅 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	老师
	电话	毛红 18019362200
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		

被访谈人员: 18019362200

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

毛红

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	张晓 13830611874
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		
被访谈人员: 张晓芳 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13609362524
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		
被访谈人员: 姜丽 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13209362113
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		

被访谈人员: 王小萍

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	18109362242
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		

被访谈人员: 王红

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	班长
	电话	13809361246
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		

被访谈人员: 张洁

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	18109361002
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		
被访谈人员: 陈晓兰, 记录人: 刘红, 时间: 2025.7.17		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	君羊众
	电话	18109361120
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		

被访谈人员: 张玉兰

记录人: 刘红

时间: 2025.7.17

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群羊办
	电话	13609362513
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		
被访谈人员: 张燕, 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		

人员访谈记录表

项目名称	临泽县鸭暖镇屯泉小学食堂建设项目	
项目地址	临泽县鸭暖镇小屯街	
被访谈人 信息	工作单位	临泽县鸭暖镇屯泉小学
	职务	群众
	电话	13832461524
1.地块历史上有无其他企业的存在? 无		
2.是否有工业固体废物堆散场? 无		
3.是否有废水排放的沟渠或渗坑? 无		
4.地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管? 无		
5.地块内是否有工业废水的地下输送管或储存池? 无		
6.地块内是否发生过化学品泄漏事故?或发生过其他污染性事故? 无		
7.是否有废气产生? 是否有废气的处理设施? 无		
8.是否有工业废水产生? 是否有废水处理设施? 无		
9.有无危险废弃物产生? 危险废弃物的处置方式? 无		
10.地块内土壤是否受过污染? 无		
11.地块内地下水是否受过污染? 无		
其他信息:		
被访谈人员: 刘萍 记录人: 刘红 时间: 2025.7.17		